

三春ダムからの油流出事故について

三春ダムの放流設備を2月24日点検したところ、約650Lの油漏れを起こしていることが発見されました。平成22年11月10日の点検の際には異常は確認されておらず、その後、12月22日と2月18日の大雨の際に使用しましたが、詳しい油漏れの原因は現在調査中です。

なお、下流沿川での油による異常については現在のところ確認されておりません。

【発表記者會 郡山記者クラブ】

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4

電話 0247-62-3145

FAX 0247-62-3170

所 長 なかざわ 中 沢 しげかず 重 一（内線201）