

【防災情報】青森河川国道事務所 地震災害情報(第15報)

3月11日14時46分頃に三陸沖を震源とする地震が発生し、青森河川国道事務所管内では震度5強を観測、15時14分には大津波警報が発令されたことから災害対策部(非常体制)に移行し、管内の河川・道路の巡回を実施しています。

構造物点検として岩木川の樋門・樋管を点検しておりましたが、異常がないことを確認いたしました。

今後の、河川及び道路の情報に十分ご注意ください。

1. 地震の概要

震源:三陸沖 震源深さ:約24km

規模:M8.8

震度:青森県三八上北 震度5強

青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北 震度4

【3月11日20時37分】

震源:岩手県沖 震源深さ:約30km

規模:M6.4

震度:青森県津軽北部、青森県三八上北、青森県下北 震度4

【3月12日4時47分】

震源:秋田県沖 震源深さ:約10km

規模:M6.4

震度:青森県津軽北部、青森県津軽南部 震度4

2. 注意報、警報

平成23年3月11日14時49分 津波警報(青森県太平洋沿岸)、津波注意報(青森県日本海沿岸)

平成23年3月11日15時14分 大津波警報(青森県太平洋沿岸)、津波警報(青森県日本海沿岸)

平成23年3月11日16時08分 大津波警報(青森県太平洋沿岸)(青森県日本海沿岸)

平成23年3月12日13時50分 津波注意報に切り替え(青森県日本海沿岸)

3. 体制

河川の体制 警戒体制 (14時46分)

道路の体制 警戒体制 (14時50分)

河川の体制 非常体制 (15時14分)

道路の体制 非常体制 (15時14分)

4. 河川巡視状況(16時49分現在)

岩木川河川巡視:河口部付近については津波の影響により現在巡視を見合わせております。

上流部(板柳町～弘前市):巡視完了。異常なし

下流部(河口部付近以外):巡視完了。異常なし

支川(浅瀬石川、平川):巡視完了。異常なし

:岩木川水系にある41箇所の樋門・樋管については、動作確認を行い異常がないことを確認しております。

馬淵川河川巡視:津波の影響により、現在巡視を見合わせております。

5. 河川津波遡上情報

馬淵川 大橋水位観測所 河口からの距離4.0km

水位変動量 約2.48m上昇確認(16時58分)

約1.13m上昇確認(18時20分)

約1.20m上昇確認(18時50分)

6. 道路巡回状況(9時03分現在)

津軽自動車道 : 巡回終了。異常なし

国道4号 管内全線 : 巡回終了。異常なし

国道7号 管内全線 : 巡回終了。異常なし

国道45号 岩手県境～十和田市洞内 : 巡回終了。異常なし

国道104号 下長交差点～南部町剣吉 : 巡回終了。異常なし

八戸南環状道路・八戸南道路 : 巡回終了。異常なし

7. 災害対策車派遣状況

照明車2台(現地到着済み)：八戸市長根運動公園にて稼働準備中(三八県民局からの要請による緊急支援物資の仕分け作業支援)

8. その他

河川及び道路の情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

〈発表記者会：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先			
国土交通省	東北地方整備局	青森河川国道事務所	
		青森市中央三丁目 20-38	
	TEL 017-734-4521	(直通)	
河川関係	副 所 長	荒木 勝彦	(内線 204)
	調査第一課長	福田 修	(内線 351)
道路関係	副 所 長	永井 浩泰	(内線 205)
	道路管理第一課長	齋藤 好広	(内線 431)