

【防災情報】青森河川国道事務所 地震災害情報(第26報)

3月11日14時46分頃に三陸沖を震源とする地震により、青森河川国道事務所では3月13日17時30分より、災害対策支部(注意体制)に移行しております。
3月15日 17時時点の馬淵川被災箇所に対応状況についてお知らせします。なお、引き続き、河川及び道路の情報に十分ご注意ください。

1. 地震の概要

震源:三陸沖 震源深さ:約24km
規模:M9.0
震度:青森県三八上北 震度5強
青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北 震度4

2. 注意報、警報

現在発令されておられません

3. 体制

河川の体制 注意体制(平成23年3月13日 17時30分)
道路の体制 注意体制(平成23年3月13日 17時30分)

4. 河川被災状況 平成23年3月15日17時00分現在

・馬淵川の被災及び対応状況について、別紙-1のとおり。

5. 道路状況(平成23年3月15日17時00分現在)・・異常は報告されておられません。

6. その他

河川及び道路の情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。
青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

〈発表記者会:青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先			
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所			
青森市中央三丁目20-38			
TEL 017-734-4521(直通)			
河川関係	副 所 長	荒木 勝彦	(内線204)
	調査第一課長	福田 修	(内線351)
道路関係	副 所 長	永井 浩泰	(内線205)
	道路管理第一課長	齋藤 好広	(内線431)
広報担当	計 画 課 長	木村 恭一	(内線261)

馬淵川被災箇所一覧

別紙-1

※修正・追加箇所は下線

3月15日 17時00分現在

番	水系名	河川名	左右岸	位置	市町村	施設名	被災状況	対応状況
1	馬淵川	馬淵川	右岸	0.0K	八戸市 河原木 海岸	堤防坂路	川裏坂路損傷	<u>3/15 12時30分応急復旧完了</u> (土のう積み+シート張)
2	馬淵川	馬淵川	左右岸	2.6K	八戸市 城下	馬淵大堰	①馬淵大堰魚道転落防止柵破損 ②馬淵大堰戸当り4門変形 ③馬淵大堰1, 2, 4号開度計ワイヤー固定金具破損 ④魚道:土砂による閉塞、ブロック流出	<u>調整および詳細調査完了(ゲート傾斜補正済み)</u> <u>ワイヤー固定金具の応急処置を実施予定(16日完了予定)</u>
3	馬淵川	馬淵川	左岸	0.0K	八戸市 河原木 浜名谷地	堤防	川表法面洗掘 延長L=約60m	<u>3/15 10時05分 応急復旧完了</u> (土のう積み+シート張)
4	馬淵川	馬淵川	左岸	0.2K	八戸市 河原木 浜名谷地	堤防	川裏法面損傷(2.0m×1.5m)	3/14 13時30分応急復旧完了 (土のう積み+シート張)
5	馬淵川	馬淵川	右岸	5.2K +090m	八戸市 根城	堤防	天端クラック2箇所 (クラック幅2cm、長さL=12.5m L=17.0m、最大深さ33cm)	3/13 16時応急復旧完了 (シート張)
6	馬淵川	馬淵川	左岸	2.4K	八戸市 石堂	樋管	貝鞍排水樋管堤外水路破損 コンクリート張 L=約5m)	<u>応急復旧準備中</u>
7	馬淵川	馬淵川	左岸	2.5K	八戸市 石堂	護岸	護岸破損(かごマット工 L=約80m)	<u>監視継続</u>
8	馬淵川	馬淵川	左岸	3.4K	八戸市 長苗代	その他	水辺の楽校土砂堆積	<u>監視継続</u>
9	馬淵川	馬淵川	左岸	3.8K	八戸市 長苗代	護岸	護岸破損(連節ブロック L=約20m)	<u>監視継続</u>
10	馬淵川	馬淵川	左岸	4.0K	八戸市 長苗代	その他	大橋水位計変形	<u>監視継続</u>
11	馬淵川	馬淵川	右岸	0.8K+150m ～ 1.0K+100m	八戸市 河原木 館	護岸	護岸クラック(空石張 L=約150m)	<u>応急復旧準備中</u>

樋門・樋管の動作確認の際、ゲート操作の支障となる流木・ゴミが堆積している状況が確認された7箇所について、3/15 13時45分から、撤去作業を実施中(16日完了予定)。

馬淵川被災箇所位置図

