

鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について（第2報）

平成25年10月21日に鳴瀬川の船越（ふなこし）排水機場においてA重油が漏れる事故が発生したことにより、北上川下流河川事務所では同日21時30分に災害対策支部（水質）「警戒体制」を設置し、警戒にあたっております。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内（鳴瀬川右岸17.7k付近）
- ・流出物：A重油（排水ポンプを作動させるための発電機の燃料）
- ・流出量：最大10kL（ドラム缶50本分）のおそれ
- ・流出経路：補助燃料タンクから発電機までの燃料配管に開いた穴（2mm程度）から漏洩（原因、流出先については調査中）

2. 現在までの対応について

【10月21日】

- 20:40 燃料漏れを発見
- 21:30 災害対策支部（水質）「警戒体制」を設置
- 22:45 河川巡視開始
- 22:48 現地へ照明車を派遣

【10月22日】

- 0:00 オイルフェンスの設置完了
- 0:35 河川巡視の結果、異常なし
- 1:45 周辺の河川3箇所から採水完了（結果は22日の早朝に判明する予定）

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者會：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 正明（内線205）
管理課長 齋藤 巧（内線331）