

鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について(第3報)

平成25年10月21日に鳴瀬川の船越(ふなこし)排水機場においてA重油が漏れる事故が発生したことにより、北上川下流河川事務所では同日21時30分に災害対策支部(水質)「警戒体制」を設置し、警戒にあたっております。

周辺の河川3箇所から採水した試料について、水質試験を行った結果、油成分は検出されませんでした。流出原因、詳細な流出先については、調査を継続してまいります。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内(鳴瀬川右岸17.7k付近)
- ・流出物：A重油(排水ポンプを作動させるための発電機の燃料)
- ・流出量：最大10kL(ドラム缶50本分)のおそれ
- ・流出経路：補助燃料タンクから発電機までの燃料配管に開いた穴(2mm程度)から漏洩

2. 現在までの対応について

【10月21日】

- 20:40 燃料漏れを発見
- 21:30 災害対策支部(水質)「警戒体制」を設置
- 21:30 燃料漏れ配管の応急復旧完了
- 22:45 河川巡視開始
- 22:48 現地へ照明車を派遣

【10月22日】

- 0:00 オイルフェンスの設置完了
- 0:35 河川巡視の結果、異常なし
- 1:45 周辺の河川3箇所から採水完了
- 5:45 水質試験終了。周辺の河川3箇所から採水した試料からは油成分は検出されず。

3. 今後の対応について

○ 10月22日(火)8時30分より

- ・河川巡視(船越排水機場～鳴瀬川河口)
- ・船越排水機場管理運転(試運転)

○ 原因究明

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194(代表)
副所長(技術) 佐藤 正明 (内線205)
管理課長 斎藤 巧 (内線331)

