

## 鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について(第6報)

平成25年10月21日に鳴瀬川の船越(ふなこし)排水機場においてA重油が漏れる事故が発生したことにより、北上川下流河川事務所では同日21時30分に災害対策支部(水質)「警戒体制」を設置し、警戒にあたっております。

河川巡視を継続しておりますが、異常は確認されておられません。

流出した重油回収のための対策工を実施し、回収作業を開始しました。

流出原因の究明及び詳細な流出範囲については、現在調査中です。

### 1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内(鳴瀬川右岸17.7k付近)
- ・流出物：A重油(排水ポンプを作動させるための発電機の燃料)
- ・流出量：最大10kL(ドラム缶50本分)のおそれ
- ・流出経路：補助燃料タンクから発電機までの燃料配管に開いた穴(楕円形3mm×4mm)から漏洩

### 2. 本日【10月24日】の対応について

1:10 重油回収箇所の土砂掘削完了

2:00 周辺の地下水を集めて回収するためのストレーナー管(L=4m)埋設

6:30 ストレーナー管内に貯まった流出油をバキュームカーにより吸い取り回収開始  
(その後、ストレーナー管内に貯まった都度、同作業を実施)  
掘削箇所の埋め戻し開始(本日完了予定)

9:00 河川巡視(1回目)の結果、排水機場川裏、川表とも異常なし

9:25 周辺の井戸からの採水を完了(14:25異常なし)

15:00 河川巡視(2回目)の結果、排水機場川裏、川表とも異常なし

### 3. 今後の対応について

- 流出した燃料の回収を引き続き実施(24時間作業)
- 河川巡視(船越排水機場周辺 2回/日実施)
- 原因究明

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>


### 問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194(代表)  
副所長(技術) 佐藤 正明 (内線205)  
管理課長 齋藤 巧 (内線331)

# 《位置図》鳴瀬川船越排水機場(右岸17.7k付近)

別添

10月21日20時40分頃発生



## 対応状況



土砂掘削及びストレーナー管設置状況



流出油の回収作業状況