

鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について(第11報)

平成25年10月21日に鳴瀬川の船越(ふなこし)排水機場においてA重油が漏れる事故が発生したことにより、北上川下流河川事務所では同日21時30分に災害対策支部(水質)「警戒体制」を設置し、警戒にあたっております。

河川巡視及び流出した重油の回収作業を継続中です。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内(鳴瀬川右岸17.7k付近)
- ・流出物：A重油(排水ポンプを作動させるための発電機の燃料)
- ・流出量：最大10kL(ドラム缶50本分)のおそれ
- ・流出経路：補助燃料タンクから発電機までの燃料配管に開いた穴(楕円形3mm×4mm)から漏洩

2. 本日【10月31日】の対応について

(10月24日から、ストレーナー管内に貯まった流出油の吸い取り作業を実施中)

31日 9:00 河川巡視(1回目)の結果、排水機場川裏の油にじみ出しについてオイルフェンスで囲い込み、吸着マットで対応中。川表は異常なし

9:13 周辺の井戸水採取完了(15:00異常なし)

15:00 排水機場川裏の油にじみ出し対応としてオイルフェンス追加設置完了

15:00 河川巡視(2回目)の結果、排水機場川裏の油にじみ出しを対応中。川表は異常なし

3. 今後の対応について

流出した燃料の回収を引き続き実施(24時間作業)

河川巡視(船越排水機場周辺 2回/日実施)

原因究明と対策の検討

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<< 発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ >>

問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194(代表)
管理課長 齋藤 巧 (内線331)