

## 鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について(第13報)

平成25年10月21日に鳴瀬川の船越(ふなこし)排水機場においてA重油が漏れる事故が発生したことにより、北上川下流河川事務所では同日21時30分に災害対策支部(水質)「警戒体制」を設置し、警戒にあたっております。

雨水もれによる流出・浸透対策(排水側溝・排水升の設置、雨よけ屋根の設置、法面モルタル吹き付け)を実施中です。

流出油の回収作業及び河川巡視を継続して実施中です。

### 1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内(鳴瀬川右岸17.7k付近)
- ・流出物：A重油(排水ポンプを作動させるための発電機の燃料)
- ・流出量：最大10kL(ドラム缶50本分)
- ・流出経路：補助燃料タンクから発電機までの燃料配管に開いた穴(楕円形3mm×4mm)から漏洩

### 2. 本日【11月5日】の対応について

(10月24日から、ストレーナー管内に貯まった流出油の吸い取り作業を実施中)

- 2日 10:45 河川巡視(1回目)の結果、川表異常なし。  
15:35 河川巡視(2回目)の結果、川表異常なし。
- 3日 11:10 河川巡視(1回目)の結果、川表異常なし。  
15:35 河川巡視(2回目)の結果、川表異常なし。
- 4日 11:05 河川巡視(1回目)の結果、川表異常なし。  
16:30 河川巡視(2回目)の結果、川表異常なし。
- 5日 9:25 周辺の井戸水採取完了(分析結果は6日の予定)  
10:10 河川巡視(1回目)の結果、川表異常なし。  
15:00 河川巡視(2回目)の結果、川表異常なし。

### 3. 今後の対応について

- 流出した燃料の回収を引き続き実施(24時間作業)
- 河川巡視(船越排水機場周辺 2回/日実施)
- 原因究明と恒久対策の実施


管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194(代表)  
副 所 長 佐藤 正明(内線205)  
防災情報課長 西川 文隆(内線331)



排水側溝  
の設置



雨除け屋根  
の設置