



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Development Bureau  
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

緊急情報／防災情報

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協  
議会上流支局  
平成26年1月24日18時45分発表

## 福島市飯坂町若葉地内の摺上川における油の流出について (第1報)

本日16時40分、福島県福島市飯坂町湯野若葉町地内の摺上川で油が流出しているとの連絡が国土交通省福島河川国道事務所へ入りました。  
この情報を受け、福島河川国道事務所では17時30分に災害対策支部(水質)「注意体制」を設置しました。詳細については現在調査中です。

### 1. 油の流出状況

- ・ 油流出を確認した場所  
一級河川 摺上川 [福島県管理]：阿武隈川合流点から約5 km上流  
(福島市飯坂町湯野若葉町地内 (新十綱橋付近))
- ・ 流出原因 調査中
- ・ 現地の状況 流出量は不明であるが、新たな流出は確認されない。

### 2. 現在の対応について

- 16:40 福島市より水対協事務局に通報
- 16:40 河川管理者(国、県)で河川の巡視開始
- 17:20 新十綱橋にて油臭を確認
- 17:30 災害対策支部【注意体制】を設置
- 17:30 下流利水者への連絡
- 18:20 国において県道幸橋上流にオイルフェンス設置完了
- 18:20 福島県においてオイルフェンス設置に向け現地調査中

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市市政記者会>>

#### 【問い合わせ先】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局  
国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課

TEL 024-546-4331(代表)

副所長(河川) 島山 浩晃(内204)

河川管理課長 穴戸 善博(内331)

# 位置図(福島市飯坂町湯野若葉町地内)

油膜確認場所：  
福島市飯坂町湯野若葉町地内



オイルフェンス設置箇所(国)

福島市

桑折町

伊達市

大正橋

伊達橋

幸橋

瀬上橋

摺上川

国境油膜防止柵