

**【事故情報】北上川ダム統合管理事務所
湯田ダムの貯砂ダムにおける油流出情報**
(第2報 終報)

7月21日(火)に発生した湯田ダム貯水池内の貯砂ダムの放流ゲート設備から工業用作動油が貯水池内に流出した事故については、油流出の防止と流出した油の回収が完了し、巡視により油膜・油臭が認められないことから、北上川ダム統合管理事務所では**7月24日(金)15時30分で水質事故対策支部「注意体制」を解除**しました。

発生場所：岩手県和賀郡西和賀町川尻41地割地先

湯田ダム貯水池内 貯砂ダム(通称「錦秋湖大滝」)

発生状況：7月21日(火)11:38頃 貯砂ダムの放流ゲート設備の点検作業中に、油圧装置から工業用作動油の流出が確認された。

【流出物質・量】工業用作動油 約75リットル

対策状況：

- ・北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局(岩手河川国道事務所)より利水者へは、情報提供済み。
- ・21日に油漏れした配管系統のバルブを全て閉鎖。流出箇所下流2箇所にオイルフェンス、吸着マット設置。24日まで油回収を実施。
- ・23日までに油漏れ原因のジョイント破損箇所の修理を完了。
- ・24日11時15分：船及び陸上から巡視を行い、油膜・油臭の無いことを確認。
- ・24日14時30分：オイルフェンス・吸着マットを撤去し、油事故対策を完了。

<岩手県政記者クラブ>

問い合わせ先

国土交通省 北上川ダム統合管理事務所

副所長 大入 敏夫

管理第一課長 田中 誠

Tel 019-643-7831 (代表)