

子吉川流域（由利本荘市大中ノ沢）における 水質事故発生について【第3報（終報）】

本日、消防及び国交省で現地を確認した結果、子吉川本川及び流入水路で油膜が確認されないことから、オイルフェンスを撤去しました。（14時完了）

また、子吉川への流出における河川への影響については、現地調査の結果、魚類のへい死等も確認されませんでした。

再流出の恐れがないことから、本報告をもって終報とします。

1. 事故概要

- ・発生場所：由利本荘市大中ノ沢字浦田地内
- ・通報時刻：平成29年3月3日13時09分（近隣住民より由利本荘市消防本部へ通報）
- ・事象：ホームタンクから灯油が流出（推定130リットル）
- ・原因：ホームタンクからポリタンクに小分けした際の栓の閉め忘れ。

2. 河川への影響

- ・子吉川本川で3月3日14時15分に油膜が確認されたとの情報あり。

3. 対応状況

- ・由利本荘市下水処理施設前の水路のオイルフェンス撤去。（消防本部）10:30
- ・子吉川につながる鎌田野排水樋門のオイルフェンス撤去。（国交省）14:00

4. その他

- ・再流出の恐れがないことから、現地対策は終了しました。

< 発表記者会：秋田県政記者会 >

[問い合わせ先]

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

〒010-0951 秋田市山王一丁目10-29

秋田河川国道事務所

副所長（河川担当）

河川管理課長

いずみや

泉谷

さとう

佐藤

としひろ

敏広

こうし

浩志

TEL 018-864-2290

（内線204）

（内線331）