

青森県平川市における 油物質の流出について(第2報)

平成29年9月19日に発生した平川市内の農業関係施設からの灯油の流出事故を受け、岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会では関係機関で連携を図り対応しているところですが、現時点で被害は確認されていません。
今後も引き続き監視を実施します。

1. 事故概要

- 発生場所: JA津軽みらい尾上ライスセンター
- 発生日時: 不明(発見: 9月19日13:30頃)
- 流出物: 灯油
- 事象: 尾上ライスセンター地下埋設タンクから総量約6,000リットルが消失した可能性。
 - 現在、配管からの流出は見られない。
 - 原因・流出の有無については調査中。

2. 事故対応状況

- 青森河川国道事務所では、平成29年9月19日災害対策支部(水質)「注意体制」を設置。
- 青森河川国道事務所では、本日8時40分から河川巡視を実施し、直轄管理区間においては油膜は発見されませんでした。
- 青森県では県管理区間について本日8時30分から河川巡視を実施し、新たな油膜は確認されませんでした。
- 魚のへい死等の被害報告は入っていません。
- 青森河川国道事務所及び青森県においてオイルフェンス等の追加設置を行い、下流への被害拡大防止のため対策を強化します。

3. 今後の対応について

- 青森河川国道事務所と青森県では、今後も監視を継続します。
- 津軽みらい農業協同組合では平川市の協力を得ながら、引き続き事故発生箇所の流出物回収作業等を実施します。

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。
また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

〈〈発表記者会: 青森県政記者会、建設関係専門誌、津軽新報社〉〉

流出事故に関する問い合わせ先

- 津軽みらい農業協同組合
電話: 0172-52-5116
米穀部長 工藤 浩一 (内線14)
米穀畜産課長 鎌田 豪 (内線17)

河川に関する問い合わせ先

- 岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
電話: 017-734-4521(代表)
副所長(河川) 安部 剛 (内線204)
河川管理課長 工藤 尚武 (内線331)
- 青森県 県土整備部 河川砂防課
電話: 017-734-9662(直通)
企画防災グループマネージャー
羽田 英明
- 平川市 市民生活部 市民課
電話: 0172-44-1111(代表)
市民課長 大澤 孝子 (環境衛生係 内線1226)

【位置図】 岩木川水系引座川

発生場所： JA津軽みらい尾上ライスセンター 青森県平川市南田中地内

