



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

情報提供

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡
協議会上流支局

平成30年6月14日10時00分発表

浜尾遊水地外周水路（須賀川市）での油流出事故の発生について （終報）

6月1日（金）に発生した須賀川市浜尾地内の農業用施設からの重油流出事故について、6月13日、現地を確認し、阿武隈川本川、浜尾遊水地外周水路に油膜、油臭が確認されませんでした。

また、流出した油の回収、発生源対策が完了し、再流出の恐れも無いため、これをもって終報といたします。

1. 概要

- ・ 確認場所：須賀川市浜尾地内 浜尾遊水地外周水路（阿武隈川本川合流点まで約1.3km）
- ・ 確認日時：10時00分頃（河川維持工事作業員が発見）
- ・ 事 象：浜尾遊水地の外周水路での油の流出
- ・ 原 因：農業用施設からの流出

2. 対応状況

6月1日

福島河川国道事務所が浜尾遊水池外周水路に吸着マット及びオイルフェンスを3箇所を設置

6月2日～12日

福島河川国道事務所が発生源周辺、浜尾遊水池外周水路、阿武隈川本川の河川巡視及び吸着マット等による油の回収を実施。

原因者が発生源への再流出対策の実施、吸着マットによる流出した油の回収を実施。

6月13日

福島河川国道事務所が現地を確認した結果、阿武隈川本川、油の流入した浜尾遊水池外周水路に油膜、油臭が確認されなかったため、オイルフェンスを撤去。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ、須賀川市記者クラブ>>

【問い合わせ先】 阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
事務局 国土交通省 福島河川国道事務所
TEL 024-546-4331（代表）

河川管理課長 ひらやま 平山 きよと 清人（内331）