

北上市新平地内における 重油流出について（第1報）

本日（2月22日）13時30分に北上市新平地内において重油の流出が確認されました。これを受けて、岩手河川国道事務所では、14時50分に「注意体制」を設置しました。黒沢川に油膜が確認され、北上市消防が2カ所、岩手河川国道事務所が北上川合流点に1カ所オイルフェンスを設置しております。

現在、油のにおいが若干しており、明日も巡視点検をする予定です。

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会を通じて、利水者等には連絡済みでございます。念のため、注意してください。

1. 事故概要

- ・ 通報場所：北上市鳩岡崎6区付近（水路で油膜発見）
その後の調査で、北上市新平地内のハウス栽培の箇所が発生と特定
- ・ 通報日時：令和3年2月22日 13時30分頃 一般の方より北上市に連絡
- ・ 事 象：油膜を発見
- ・ 原 因：ハウス栽培の暖房用の重油が漏出

2. 事故対応状況

【対応状況】

- ・ 14時00分頃、発生源周辺にオイルマットを設置
- ・ 14時20分、岩手中部土地改良区の水路にオイルフェンス設置完了
- ・ 14時32分、黒沢川（牡丹橋）にオイルフェンス設置完了
- ・ 15時30分、黒沢川と北上川合流点にオイルフェンス設置完了

3. 今後の対応

- ・ 明日午前中、オイルフェンス設置箇所の点検、確認

<<発表記者会：岩手県政記者クラブ>>

問い合わせ先



北上川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局
国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所
河川管理課長 三浦 俊明（内331）
TEL019-624-3281（河川管理課直通）

位置図

発生場所: 北上市新平地内



凡例:

-  オイルフェンス 国土交通省
-  オイルフェンス 北上市消防



出典: 国土地理院地図に箇所等を追記して掲載