



北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
(事務局) 国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

油流出事故の主な原因

- ・ 給油中に**その場を離れた**際に 漏出
- ・ 給油コックが**弛んでいた**ため 漏出
- ・ 落雪、除雪により**ホームタンクが転倒し** 漏出
- ・ タンク、栓が**破損し** 漏出
- ・ **劣化した配管**から 漏出 (車、タンク、建物)

油流出事故を防ぐための心がけ

1. その場を離れない、目を離さない
ポリタンク等から油があふれたら大変です
2. 屋根からの落雪、除雪には注意を！
雪が当たってタンクを傷めたら大変です
3. 配油管の場所には目印を！
誤って配油管を傷つけたら大変です
4. 定期点検を怠らない！
タンク、栓、配管が劣化していたら大変です

- ・ 事故**発見**は、主に第3者の**通報**です
- ・ 水質事故対応の費用は、**原因者の負担**となります
- ・ **早い**事故対応が、早い原因箇所の特定になり、**被害の軽減**に繋がります
- ・ **古い灯油**や**廃油**の処分は、販売店に**相談**するなど、適切に処理しましょう

油が漏出したら、水路・川に油が流れているのを**発見したら**
すみやかに市町村か消防署に連絡をお願いします