

一般国道 7号 青森市鶴ヶ坂

対策時期 : H10.11
事務所名 : 青森河川国道事務所



追突事故、右折車両関連事故が発生

単路部で追突事故、交差点で右折事故、正面衝突事故が発生。

整備前

整備後

事故発生状況図



ラバーボール設置



速度抑制路面標示



- ・ラバーボール、速度制御路面標示、信号ありの警戒標識および下り速度制御看板を設置。

交通事故が4割減少

| | | |
|--------|-----------|-------------|
| | (整備前H2～9) | (整備後H11～14) |
| 死傷事故件数 | : 3.5件/年 | 2.0件/年 |