



平成30年度 第1回新庄地区安全パトロールを行いました！

10月26日（金）銅山川砂防出張所管内の角川流域興屋沢砂防堰堤群工事現場の安全点検を行いました。当日は、新庄地区受注者の方々と新庄河川事務所職員、総勢41名が参加しました。



パトロールの様子



工事現場

安全パトロールとは、...？
工事の労働災害を未然に防ぐ事を目的として発注者と請負者がそれぞれの視点から安全を確認し、事故や災害につながる要因を早期に発見・改善して作業現場の安全確保と快適な職場環境を目指す為に行われています。



改良前




パイプ2段を柵として設置してあるが端が地山まで届いておらず開口部がある。

パイプを地山まで密着させ開口部を閉じた。



改良後

改良前



燃料が入っているポリ缶の蓋を閉めずにホースを入れたままにしていたり、保管容器の下にマット等を敷くなど油漏れ対策がなされていない。

ポリ缶の蓋を閉め、受け皿を設置し、油漏れ防止を行った。



改良後

現場点検の後、二つの班に分かれ、現場の安全対策についての工夫や改善点、事故防止について話し合いました。また、新庄河川事務所 松井事業対策官による「事故発生状況と事故防止対策」などの講話が行われました。



清水堤防完成50周年記念事業

11月11日（日）清水堤防完成50周年記念事業として、「清水堤防散策会」が行われました。大蔵村民の方々と堤防を散策しながらこれまでの洪水の水位を調べたり、リモコン操作による草刈作業を見学しました。また子供たちのための落書きスペースも用意し、それぞれ思い思いの絵を描いていました。散策会終了後にハザードマップの説明や新庄最上管内における洪水被害を紹介しました。

消雪揚水機場の見学



堤防を散策



堤防にお絵かき



除草作業見学



ハザードマップの説明



堤防除草の説明



直轄河川事業の紹介



オイルフェンス組立設置等訓練

しもくぬぎさわ

10月31日(水)山形市下楯沢地内において油流出事故が多発する冬期間に備え国や県、最上川流域の市町村など関係者が参加し油の回収作業の確認やオイルフェンス組立の訓練を行いました。



油流出事故に注意!!!

油を流出させた・発見した場合は

万が一、油の流出事故を起こしてしまった場合や、発見した場合は、すぐにお近くの消防署・警察署・市町村役場・国や県の機関にご連絡下さい。

流出した油を自分できれいに清掃したつもりでも、雨とともに流れ出たり、地面に染み込んだ油が時間の経過とともに水路に出てくることがあります。また、流出した油を水で洗い流す事は被害の拡大につながりますので、絶対にしないで下さい。




小分け中は
その場を離
れない!



配管の場所
には目印を!



落雪によるタンク転倒や
配管の破損・脱落に注意



除雪作業時は
細心の注意を



定期点検を
怠らない



PC版
スマホ版
携帯版

いつでも、どこでも

河川の情報をチェック!!!

<http://www.river.go.jp/>
<http://www.river.go.jp/s/>
<http://i.river.go.jp/>

国土交通省

◎スマホ版
QRコードで
簡単アクセス!

「川の防災情報」はこちらから



国土交通省 東北地方整備局
新庄河川事務所 鳥越出張所
新庄市金沢字中村 1495-13
TEL:0233-22-6038
FAX:0233-22-0083 (担当:上林・高橋)



HP:www.thr.mlit.go.jp/shinjyou ←こちらからもご覧頂けます!
ご意見・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

◎新庄河川事務所 QR コードはこちらから、携帯・スマホから簡単アクセスできます。