## 部通

発行:令和5年

東北地方整備局

最上南部流域治水出張所



戻す工事が行われ、この工事は砂防で初の試みとなり部が下流側にずれた状態を、曳家の技術で元の位置に ど建物の保存や区画整理に利用される工法です せることができ、 (最上川水系銅山川)で、 曳家は、建築物や重量物をそのままの姿で移動さ 2年7月の豪雨で被災した舛玉第2 舛玉第2砂防堰堤 歴史的建造物や橋、ビル、 格子型透過部の水通し部の 一般住宅な

→ 被災前の舛玉第2砂防堰堤

C部

業 者... 永 井 建

I

### 个 堰堤を壊さず移動

493~もあります められる、高い技術力が必 作業で、ミリ単位の精度が求 の角度を微修正しながらの 量が約133~、基礎コンク リート約360~の合計 **曳家は、レールに置いたコロ** 曳家部分の荷重は鋼材重

## → ズレた格子型鋼製B部(水通し部)



曳家の原理は

1 . 1 . 1

鋼材を併用する場合もある。 の高さ調整を行うための資材 ③サドル(枕木)・・・構造物と

2コシタ… する丸い棒 ①コロ・・・ 重い物を動かすとき 下に敷いて移動しやすいように 構造物をのせる板

10/18(水)

## 防災学習教室

B部

大蔵小学校6年生39名 が、住んでいる村の特徴 的な地形や砂防施設など を実際に見学し、災害からどのように守っているのかなど学習を行いました。

当出張所では、肘折地 区で起こった大規模な地 すべり災害について担当 災害の原因や対策、

平成24年4月、銅山川沿 いで、滑りやすい地面に 雪解け水がしみ込んだ 為、地すべりが発生。

127.0m



させる。

ジャッキを使い、

押して移動

レールに構造物をのせて

ステップ3

くり建物を下ろし設置完了所定の位置へ移動後、ゆっ

設置する。持ち上げ、その下にレールを ステップ2

# ジャッキを使って構造物を

# 曳家工事の

ステップ1 3ステップ

- バックホウとはなんですか?
- Q2. 山腹工はどれくらいかかりましたか?
- A. H24~H28の4年間ほどかかりました Q3. どうしてワッフルみたいな形なんですか?
- A<u>. 研究した結果、構造的に優れている形</u>



## 治院出事故に注意しましょう




冬期は、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油などの油が漏れだして、河川などへ流れ出る事故が増える時期です。

「ポリタンクの小分け作業中にその場を離れる」、「栓がしっかり閉まっていなかった」などの人的ミスが最も多く、老朽化や腐食が原因で灯油が漏れる場合もあります。除雪中に機械で灯油管を傷つけ、気付かないうちに流出しているケースも起きています。

このような事故が発生した場合は、事故を起こした当事者が油等の処理費用を負担することになりますので、 十分に注意しましょう。

## 給油補助器具を使用してみましょう!



することができます。のふれる前に給油をめふれる前に給油を表

- ■灯油を購入した販売店
- ■ホームタンクを設置した 配管設備店

にお問い合わせください

負担額は 数十万~数百万 になることも...

多くの人や生態系に

河川に流出した油は自然に分解されることはありません。油が川へ流出し、浄水場へ流れ込んだ場合、浄水処理にて除去することは困難で、ほんの少しの油が混じっただけで、水道水は臭くなってしまいます。また、引火して周辺の家屋などに被害を及ぼさないとも限りません。流域の生態系も破壊されます!

## 油流出事故の原因の多くが

その場を離れて電話をしたり、おしゃべりすることはやめましょう。

油流出事故を起こした場合や発見した場合は? 早急にお近くの消防署・警察署・市町村役場・ 国や県の機関等へご連絡ください!! を持ちましょう 仕者である意識 からす

\*

現在行われている 最新技術などを紹

介しながら、建設業

の仕事とそこで働く

人々のかっこよさを

伝え、今後の進路 の一つに建設業を 入れてもらう

もし油が流出してしまったら・・・

る事で油をら

一种 組立設置等訓練

大石田町の丹生川下流付近でオイルフェンス組立などの 訓練を行い、当出張所からは3名が参加しました。

油流出事故が増加する冬前に、迅速かつ的確な対策・対応を習得することを目的として毎年実施しているものです。



オイルフェンスで油を一時的 に制御し、油吸着マット等の 資材を使い回収を行います。





## 🕏 建設業の職業体験を実施

11/1(水)に当出張所管内の「最上川中流大蔵地区河道掘削工事」を担当している(株)新庄砕石工業所主催で大蔵中学校2年生34名が職業体験を行いました。



建設業の仕事内容をスライドや動画で説明しました。最新 機器の各種体験に積極的に参加してくださり、生徒や先生 方にも興味を持っていただけました。





### 新庄河川事務所 最上南部流域治水出張所



**T**996-0212

最上郡大蔵村大字清水字堀川2346 TEL:0233-75-2204 FAX:0233-75-3023

http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou

↓ 新庄河川事務所ホームページ



↓ 新庄河川事務所 X(旧Twitter)



防災やイベント、 工事などの情報を 発信するサイトです。