

水辺の総点検を実施しました！

～楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか～

国土交通省の秋田、湯沢、能代の河川国道事務所と玉川ダム管理所では、7月8日から7月15日にかけて、水辺が安全に利用できるかを点検しました。

河川やダム湖などの水辺や、河川（ダム）公園、舟着場等の水辺に親しむことを目的に整備した施設等、35地区で点検を行い、その結果、7地区8箇所では施設の不具合等が発見されました。

不具合等の発見された箇所は、直ちに処置をしたり、立入禁止等の措置を行いました。

◆点検実施日

【河川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	7月14日（月）
	子吉川	7月8日（火）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流（大曲出張所管内）	7月8日（火）
	雄物川上流（十文字出張所管内）	7月11日（金）
能代河川国道事務所	米代川（鷹巣出張所管内）	7月8日（火）
	米代川（ニッ井出張所管内）	7月9日（水）

【ダム】

能代河川国道事務所	ダム関連施設（森吉山ダム管理支所管内）	7月10日（木）
玉川ダム管理所	ダム関連施設	7月10日（木）

【砂防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設 （生保内、小先達川）	7月15日（火）
-----------	----------------------	----------

◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で24地区、ダムで9地区、砂防で2地区の計35地区で点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
米代川	7	2	2	2
雄物川（上流）	4	1	1	1
雄物川（下流）	8	0	0	0
子吉川	5	4	5	5
計	24	7	8	8

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	4	0	0	0
玉川ダム	5	0	0	0
計	9	0	0	0

【砂防】

設備名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠砂防堰堤	1	0	0	0
小先達川第一砂防堰堤	1	0	0	0
計	2	0	0	0

今後、河川巡視等を実施し危険な箇所があった場合は、皆様へ看板等によりお知らせするとともに、応急措置を含む改善措置を実施してまいります。

しかし、河川は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用にあたっての安全確保に、利用者として十分留意していただきながら、安全で楽しく河川をご利用して頂きますようお願いいたします。

(主な処置状況は別紙を参照してください。)

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局
 秋田河川国道事務所 018-864-2290
 副所長 中川 博樹 (内線204)
 河川管理課長 七尾 重亮 (内線331)
 湯沢河川国道事務所 0183-73-5340
 副所長 佐藤 徳男 (内線204)
 【河川】河川管理課長 古関 修 (内線331)
 【砂防】調査第一課長 林 将宏 (内線351)
 能代河川国道事務所 0185-70-1001
 副所長 今野 裕美 (内線204)
 【河川】河川管理課長 佐々木 良浩 (内線331)
 【ダム】建設専門官 板垣 雅道 (内線401)
 玉川ダム管理所 0187-49-2170
 所長 柴田 富士男 (内線201)
 管理係長 小野 一 (内線332)

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前



水路横断橋のボルトの緩みがあり、足をとられる恐れがある。
(由利本荘市:せせらぎパーク)



処置後



ボルトの締め直しを行った。



東屋座部の釘の浮きがあり、利用者が怪我をする恐れがある。(由利本荘市:ゆりさくら公園)



座面の補修を行った。



公園内導水路の柵の倒壊(大仙市:中川原河川公園)



応急対策として、規制テープで仮規制した。今後、早急に柵の設置を行う。

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前



堤防敷通路に腐敗した木杵あり。公園利用者(ウォーキングやサイクリング等)がつまづく可能性がある。(ニツ井河川公園)

処置後





腐敗した木杵を撤去した。



船着場周辺に、水深が急に深くなる箇所ある。(大館市外川原河川公園)



	注意	
岸近く 浅い場所と深い場所が あります。		
深め		浅め

注意喚起の看板を設置した。