

8箇所で大不具合があり、速やかに応急処置しました -夏休み前の水辺施設の一斉点検（7月4日～11日）の結果-

秋田県内の一級河川（雄物川・子吉川・米代川）・ダムを管理している国土交通省の各事務所・管理所では、ボートや水遊びなどで多くの方々が利用を本格化する夏休みを前に、7月4日から7月11日にかけて水辺施設の一斉点検を行いました。

河川やダム湖などの水辺や、河川（ダム）公園、舟着場等の水辺に親しむことを目的に整備した施設等、30地区で点検を行い、7地区8箇所で大不具合等が発見されました。

大不具合等が発見された箇所は、直ちに応急処置等の措置を行いました。

◆点検実施日

【河川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	7月 5日（水）
	子吉川	7月10日（月）及び11日（火）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流（大曲出張所管内）	7月10日（月）
	雄物川上流（十文字出張所管内）	7月 4日（火）
能代河川国道事務所	米代川（二ツ井出張所管内）	7月 7日（金）
	米代川（鷹巣出張所管内）	7月 4日（火）

【ダム】

玉川ダム管理所	ダム関連施設	7月 7日（金）
能代河川国道事務所	ダム関連施設（森吉山ダム管理支所管内）	7月 5日（水）

【砂防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設（生保内川、小先達川）	7月 5日（水）
-----------	-------------------	----------

◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で21地区、ダムで7地区、砂防で2地区の計30地区で点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
雄物川（上流）	5	2	3	3
雄物川（下流）	4	4	4	4
米代川	7	0	0	0
子吉川	5	0	0	0
計	21	6	7	7

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
玉川ダム	4	0	0	0
森吉山ダム	3	1	1	1
計	7	1	1	1

【砂防】

設備名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠堰堤	1	0	0	0
小先達川第一砂防堰堤	1	0	0	0
計	2	0	0	0

今後も、河川巡視等を実施し危険な箇所があった場合は、利用者の皆様へ看板等によりお知らせするとともに応急措置を含む改善措置を実施していきます。

しかし、河川は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用にあたっての安全確保に、利用者として十分留意していただきながら、安全で楽しく河川をご利用していただきますようお願いいたします。

(主な処置状況は別紙を参照してください。)

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局	
秋田河川国道事務所	018-864-2290
副所長	いずみや としひろ 泉谷 敏広 (内線204)
河川管理課長	さとう こうし 佐藤 浩志 (内線331)
湯沢河川国道事務所	0183-73-5340
副所長	さいとう しげのり 齋藤 茂則 (内線204)
【河川】河川管理課長	くろぬま しゅんいち 黒沼 俊一 (内線331)
【砂防】調査第一課長	きむら ひろひで 木村 博英 (内線351)
能代河川国道事務所	0185-70-1246
副所長	たいよし けんさく 平葎 健作 (内線204)
【河川】河川管理課長	よしだ ひさし 吉田 久 (内線331)
【ダム】技術情報管理官	みうら としあき 三浦 俊明 (内線304)
玉川ダム管理所	0187-49-2170
所長	やまだ みつお 山田 光雄 (内線201)
管理係長	なら たくみ 奈良 匠 (内線332)

水辺施設の一斉点検に係る主な処置状況

処置前



水際の一部に土砂が堆積し、足下が滑りやすい状態となっていました。(秋田河川国道事務所:三角沼公園(秋田市))

処置後



注意を喚起するため看板を設置しました。



木杭が腐食し倒れていました。(秋田河川国道事務所:仁井田運動広場(秋田市))



新しい木杭に交換しました。



水路への転落防止柵が破損していました。(湯沢河川国道事務所:中川原公園(大仙市))



応急的に規制テープを巻き、利用者に注意を喚起しました。

水辺施設の一斉点検に係る主な処置状況

処置前



散策路の転落防止用ロープが切れていたところがありました。(湯沢河川国道事務所:中川原公園(大仙市))

処置後



応急的に規制テープを巻き、利用者に注意を喚起しました。



展望テラス内の木製ベンチの表面に「ささくれ」が生じ、利用者がケガの危険や衣服等が引っかかるおそれがありました。(能代河川国道事務所森吉山ダム管理支所:森吉山ダム広報館(北秋田市))



応急的に養生テープで保護しました。