



長井出張所通信

平成30年11月
第181号

発行者：国土交通省 山形河川国道事務所 長井出張所
〒993-0002 山形県長井市屋城町4-39
TEL: 0238-88-2310/FAX: 0238-84-1142
<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/nagai/>


最上川(長井市、白鷹町)と
置賜白川(長井市)の
維持管理を担当しています。

油流出事故にご注意下さい!!

寒さがいっそう厳しくなる季節となりました。冬になると暖房機器に灯油を使用する機会が増え、油流出事故が毎年多発しています。長井出張所管内における平成29年度の油流出事故の件数を見ると、**灯油による事故**が冬季間に集中していることがわかります。降雪の前にご家庭や各事業所のホームタンク等を点検し、灯油などの取り扱いにご注意ください。

平成29年度 長井管内水質事故発生件数

□ 水質事故全体の件数
■ 全体のうち、灯油が原因の事故件数



事故を起こすと、油の除去にかかる**多額の費用は、事故を起こした原因者が責任を持って負担しなければなりません。**
事故を起こした場合や、発見した場合は、**消防署(119番)・警察署(110番)**または、お近くの**国や県の機関・市町村へ速やかな通報**をお願いします!!

油流出事故を防ぐための注意事項

① その場を離れない

ホームタンクなどから灯油を小分けするときは絶対にその場を離れないで下さい。

② 配管の場所には目印を

除雪による配管の破損を防ぐために目印を立てておきましょう。また、万が一に備え防油堤を設置しておくで安心です。

③ 落雪に注意して

屋根からの落雪による配管の破損・脱落やホームタンクの転倒に注意しましょう。

④ 定期点検を怠らない

配管やホームタンクの定期点検を行って下さい。