

交通安全合同点検を実施しました



去る8月29日、上山市金生地内に於いて同月12日に発生した死亡事故を受け、県警本部・上山警察署及び関係機関と合同で交通安全点検を実施しました。その際に出された意見を基にドライバーに注意喚起するのに最も有効な対策を検討しています。(この交差点に於いては右直事故(右折車と直進車の事故)が多く発生しています。)

管内での最近の主な事故原因

- ・ぼんやり
- ・動静不注視(相手の存在を確認していたが、危険はないと判断し、その動静の注視を怠ること)
- ・信号不確認

この交差点ではドライバーへ信号の有無を認識させる事を重点に検討しました。



カラー舗装

プリンカーライト




○今回新たに設置を検討している主な対策。

至 南陽市



事故防止に有効な対策は……



同日、その他に上山市内で事故が多い3箇所の交差点等について点検を行いました。これらの箇所についても有効な対策を検討し、実施していきますが、道路利用者である皆様の事故防止への意識向上なしに事故を減らす事は難しいと言うことをご理解いただき交通安全に御協力をお願いいたします。

道路の事ならお気軽にお聞き下さい。ご意見・ご要望をお待ちしております！

国土交通省 山形河川国道事務所 山形国道維持出張所
〒990-2331 山形市飯田西五丁目 6 番 4 号
TEL 023-641-2090
FAX 023-641-4435
URL <http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/>

