

～広報・みずかわ～



国土交通省 岩手河川国道事務所
水 沢 出 張 所 (令和6年12月号)

奥州市水沢東大通り1-2-14

TEL : 0197-24-4173 FAX : 0197-22-8045

<https://www.thr.mlit.go.jp/iwate/mizusawa/index.html>

『広報・みずかわ』は、水沢出張所管内(花巻市～奥州市)の北上川に関わる様々な取り組みや活動をお伝えしています。



北上川のゴミをなくそう！



天気にも恵まれた11月10日(日)。この日、北上川フィールドライフクラブ(代表：白畑誠一)主催による「**秋の北上川河川清掃**」が行われました。この活動は年に2回春と秋に開催されており、水沢出張所も参加しました。

イギリス海岸から花巻大橋の約5キロ(右岸)の区間を地域住民や利用者の方々が参加し、北上川の河川敷周辺の清掃活動を行っていただきました。

今年の出水時に上流から流れてきたと考えられる下記の写真のゴミが回収されました。皆様、たいへんお疲れさまでした！！

清掃活動、参加者の方々



たくさんのゴミが河川敷に捨てられていました



河川敷を清掃中



第1回安全パトロール



11月20日(水)奥州市内に於いて、令和6年度第1回目となる『水沢・花巻地区安全パトロール』が実施され、水沢出張所を含む3出張所合同で安全点検を行いました。今回のパトロールには、河川及び道路工事関係者や発注者等が参加し、3班に分かれて対象工事の現場を点検しました。点検結果については、安全対策の好事例・改善したほうが良い点などを班ごとにまとめました。また、水沢消防署前沢分署の3名を講師に招き、応急手当講習(心肺蘇生法等)をしていただきました。

これから冬を迎え厳しい気象条件となることも予想されますが、発注者・受注者一体となり工事事故が無いよう安全管理の意識を高めて工事を進めて参ります。

安全第一

北上川上流前沢地区左岸河道掘削等工事



施工状況をパトロール



バックホウの点検



床掘状況の点検

水門等水位観測員講習会

11月28日(木)北上商工会館に於いて、水沢出張所管内に設置している水門等(樋門・樋管・陸閘)の水位観測等を担う水門等水位観測員講習会を開催いたしました。今年度、水沢出張所管内では大きな出水等はありませんでしたが、県内外の各地では出水に伴う大きな被害が発生しました。

このような状況を踏まえ、講習では日頃の樋門等の点検時における注意点や操作方法を確認するとともに、量水標の見方や観測員の出水時における退避の考え方といった情報を共有して理解を深めていただく機会となりました。



水沢出張所管内における 水門等水位観測員の概要

- ◆水門等水位観測員数
40施設 総勢69名
- ◆水門等水位観測員の職務
 - ・出水時の対応
 - ・毎月の点検整備(1.2月除く)
 - ・地震時の臨時点検 等

観測員の皆さん、今後とも安全な業務遂行をよろしくお願いいたします。



流出事故にご注意を!!

気づけば短い秋も終わり、今年も本格的な冬が始まってきています。前号(11月号)でも掲載していましたが再度、北上川を管理する水沢出張所から皆様へお願いです。

暖房を使う機会が増えてくるこれからの時期は、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから小分けをする際、油類が漏れ出し河川などに流出する事故が増えてきます。流出事故の多くは、管理不備やうっかりミスなど、人的ミスによるものです。

河川への流出事故が発生すると生活関連用水の取水が停止されるなどの大きな影響を与える場合があります。また、油の流出防止対策や回収にかかった費用は、油を流出させた原因者が負担することになりますので取り扱いには十分にご注意くださいますようお願いいたします。

負担額は
数十万～数百万円
になることも!!

きれいな川を守ろう!
油漏れを防ぐための心掛け



- ❗ その場を離れない・目を離さない。
ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れない。
- ❗ 屋根からの落雪や除雪時に注意。
屋根からの落雪や除雪作業で、ホームタンクや給油管が破損していないか注意しましょう。
- ❗ 配管の場所には目印を。
配管の破損を防ぐために雪囲いをしたり、配管の場所が雪でわからなくならないように目印を立てておきましょう。
- ❗ 定期点検を怠らない。
配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。



油流出を発見したらすぐに

消防署・警察署・市町村
または県の機関へ連絡を!
速やかな対応が被害拡大を防ぎます!