吾妻山砂防通信

||(の働きを荒川で学びました!





地蔵原堰堤にて

荒川遊砂地大暗渠砂防堰堤 荒川づくり協議会の国原さんが荒川の は長さが 252mあります。 特性についておしえてくださいました。



当日の雨に負けず、皆さん元気 に地蔵原堰堤・水防林・大暗渠 堰堤を見学され、荒川の砂防・ 治水の歴史を学んでいただくこ とができました。

> 校庭一周分 ぐらい…?

茨城県砂防協会が砂防施設を視察しました!

登録有形文化財と言えば地蔵原堰堤! 紅葉も楽しまれたのでは?



多くが山の中にあり、気軽に 見に行けない砂防堰堤。 東鴉川第1砂防堰堤なら ハイヒールでも見に行けます!

荒川第5砂防堰堤の 補修工事については 当紙第26号もご覧ください。

11月9日(金)茨城県砂防協会(32名)が荒川流域の砂防施設を視察しました。 「登録有形文化財である砂防施設を視察したい」とのリクエストにより、地蔵原堰堤、荒川 第5砂防堰堤、東鴉川第1砂防堰堤を視察箇所としました。特に荒川第5砂防堰堤は外 観を損なわないよう補修工事を行っているため、興味をもたれたようです。

まめでとう 日本ー! 国土技術研究会 最優秀賞受賞!

10月25、26日に中央合同庁舎2号棟(東京都千代田区)にて行われた 「国土技術研究会」の「一般部門(安全・安心)」において、当出張所三浦技術係長の 発表が最優秀賞に選ばれました。



災害現場におけるGISシステムの活用について~台風12号 TEC-FORCEでの活用事例~

吾妻山山系砂防出張所 技術係長 三浦 英晃

TEC-FORCEの活動に関してより正確で効率的な災害支援活動を実現するため、GISシステムの活用を計画しました。

平成23年9月の台風12号によって発生した和歌山県田辺市熊野地区における河道閉塞(天然ダム)の 災害対策にGISシステムを活用した状況、災害運用を踏まえた改良内容及びGIS活用により得られた 成果について報告したものです。

- ①GISシステム: 地理情報システム。地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である。(国土地理院HPより)
- ②台風12号: ここでは平成23年9月に近畿地方に甚大な被害を及ぼした台風を指す。 三浦技術係長はTEC-FORCE隊員として豪雨により引き起こされた河道閉塞(天然ダム)対応にあたった。

③TEC-FORCE(テックフォース):緊急災害対策派遣隊。大規模自然災害が発生し、または発生するおそれがある場合に 【被災状況の把握や被害の拡大防止】【災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施する】ことを目的とする。 TEC-FORCE隊員は国土交通本省、全国の地方整備局員などからなる。

東日本大震災でも発災翌日には8名の先遣隊が到着した。三日目からは約200名(ピーク時255名)の TEC-FORCE隊員が全国から被災地入りし、任務にあたった。

三浦技術係長から 受賞について ひとこと



被災地で活動した調査隊員全員と 今回の栄誉を分かち合いたいと 思います。また、関係機関の皆様に 心から御礼申し上げます。

今回の受賞は『災害対応経験の継承』 や『研修等による技術研鑚』、『調査隊 の装備品充実』といった整備局全体の 取り組みとGISが融合した結果、実現 できたものと考えます。今後も技術力 向上に努め、吾妻山周辺の安全・安 心確保に尽力いたします。 ↑
GISシステムをタブレット端末に組み込むことで、現場で見たい情報を簡単に得られます。
日常点検や災害対応、見学されるお客様への

説明等への活用が期待されています

お問い合わせはこちら

(ご意見・ご感想・砂防に関すること)

国土交通省 福島河川国道事務所 <u>吾妻山山系砂防出張所(本庁舎)</u> 〒960-2156

福島県福島市荒井字地蔵原甲2-14 TEL 024-593-0831

<u>吾妻山山系砂防出張所(松川庁舎)</u> 〒960-2261

福島県福島市町庭坂字遠原三3-4

TEL 024-591-1207

HP http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

