

福島国道維持出張所だより



交通事故削減に努めます ～福島管内交通事故対策工事～


国道4号では、追突事故防止や交通混雑解消のため、交差点周辺において右折車線を伸ばす工事やカラー舗装を行っています。工事の際は車線規制を行うことがあるため、道路を利用される皆様に大変ご迷惑おかけしますがご協力をお願いします。当出張所では管内の交通事故削減に努め、継続して現場の改善を図っていきます。

《 福島管内交通事故対策工事 》

区間：国道 4号 安達郡大玉村～福島市
 目的：交通事故削減及び交通混雑解消
 工期：H27.10.1～H28.3.10
 施工業者：三井住建道路(株)東北支店

事故対策例① 福島市黒岩交差点

工事内容【交差点北側】右折車線延長
 【交差点南側】薄層カラー舗装
 工期：H27.12～H28.3
 規制：日中（9～16時）片側1車線
 夜間（21～6時）片側1車線



事故対策例② 福島市松山町交差点

工事内容【交差点南側】バス停車スペース設置
 薄層カラー舗装、支障樹木伐採
 工期：H28.1～H28.3
 規制：日中（9～16時）片側1車線
 夜間（21～6時）片側1車線



※規制日の詳細についてはパソコン（PC）・携帯電話等で確認をお願いします。

★PCサイト：福島河川国道事務所HP <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>
 ★携帯サイト：かわみちNAV I <http://keitai.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

「道路」→「工事規制情報」をクリック
 「道路情報」→「規制情報」をクリック

降雪状況 (1月22日現在)

◀1月18日 管内除雪作業▶

観測地点【福島市黒岩】 ※出張所構内	累加降雪量	日最大降雪量	0℃以下日数
5年平均 (H22-26年度)	40cm	13cm	28日
今冬 (H27年度)	30cm	20cm	20日
比率	75.0%	153.8%	71.4%



県北地域

国道4号・13号の冬みち情報はここから

パソコンから
<http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>
福島河川国道 検索

ケータイから
<http://keitai.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

福島河川国道事務所

<冬道運転での注意点>

① 交差点とその周辺に注意してください。
交差点は車から発生する熱で路面の雪が解けて、表面に水が浮き非常に滑りやすい状態になります。

② わだちのある路面に注意してください。
わだちのある路面では、ちょっとしたハンドル操作でも、タイヤがわだちにとられて横滑りしやすくなります。

③ 橋や高架道路の路面状態に注意してください。
橋は上下から冷やされるため、他の路面が乾いていてもそこだけ凍ってブラックアイスバーンになっていることがあります。

④ 急ブレーキの危険性に注意してください。
気温が下がると圧雪や凍結路面での急ブレーキは、摩擦熱でタイヤとの間に水滴ができるため、滑りやすくなります。

⑤ 小さくても見えにくい凹凸に注意してください。
小さい凹凸でも、車輪にさまざまな方向から力が加わり、急に横滑りやスピンに見舞われることがあります。

★ 歩行者の皆さまへ ★

冬期間、国道4号の地下歩道出入口と歩道橋階段下に「凍結抑制剤」の入ったペットボトルを設置します。凍結が見込まれる低温時等の歩行の際にご利用下さい。なお、凍結抑制剤は「凍結開始温度(0℃)を下げ、凍りにくくする」ものであり、雪を溶かすものではありませんのでご注意願います。

歩道橋階段下

地下歩道出入口

※ 凍結抑制剤を持ち帰ったり、遊んで使用しないで下さい。中身が無くなっている場合は、当出張所までご連絡願います。

国道4号(本宮市荒井～国見町貝田)及び国道13号(福島市杉妻町～森合町)の管理を行っています

国土交通省 福島河川国道事務所 福島国道維持出張所
住所: 〒960-8153 福島市黒岩字浅井11
TEL: (024)-546-0524 FAX: (024)-545-1032 HP: <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>
【道路の異状に関する情報提供先】道路緊急ダイヤル: #9910 (通話料無料)

道路の異状を発見したら

道路緊急ダイヤル #9910

24時間受付

福島国道維持出張所では、国道の日常管理にご協力いただける方を道路愛護団体として募集しています

対象エリア: 国道4号(本宮市荒井～国見町貝田)、国道13号(福島市杉妻町～森合町)
募集対象: 個人、会社、店舗、各種団体 **活動内容: 清掃、花壇植栽、剪定等**