




郡山出張所グラフティ Vol.126

2012/11/21発行

水防技術講習会を開催しました



開講式の様子

11月11日、福島市八木田の阿武隈川支川荒川河川敷において、「平成24年度 水防技術講習会」が開催されました。

講習会当日は、福島市や本宮市及び田村市を始めとする福島県内の主な消防団や、自治体関係者約170名が参加し、水防活動時の必需品である土のうの製造と縄結びの方法を習得するとともに、代表的な水防工法であるシート張り工法及び月の輪工法を実践しました。

平成25年5月には東北6県合同の水防演習が福島市内で開催されます。

① 土のう作り



水防活動時の必需品である土のうづくり

② 縄結び



難しい〜;

4種類の結び方を習得、ほどけないように結びます

③ シート張り工



堤防法面の洗掘（洗い流されること）を防止します

④ 月の輪工




堤防法尻（法面の下側）付近での漏水を軽減します



水防マスコット
ビーバーのまもるくん

講習と訓練で水防活動を
より確実・円滑に！



今年も阿武隈川に白鳥が飛来！



郡山市富久山町堂坂地内の阿武隈川に今年も白鳥やカモ類が飛来しました。

郡山出張所では11月13日に白鳥広場のゲートを開放し、市民などが河川敷から野鳥を間近に観察できるようにいたしました。



・野鳥との接し方について

(福島県ホームページより)

1. 死亡した野鳥など野生動物には、素手でさわらないで下さい。
また、同じ場所で複数の野鳥が衰弱したり死亡していたら、近くの福島県出先機関や市町村役場に連絡して下さい。
2. 日常生活において野鳥など野生生物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
3. 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえるのは避けて下さい。



油流出事故にご注意!

～事故処理費用は原因者の負担となります～



暖房器具を活用するこの時期、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流出する事故が増えています。

そのような流出によっての水質事故を起こすと、その処理のために設置するオイルフェンスや油吸着マットなどの設置経費は原因者の負担となります。十分に注意して下さい。

流出事故を防ぐために・・・

事故原因の多くは管理不備やうっかりミスが原因です。いま一度、ホームタンクや配管の点検、栓の閉め忘れがないかなどの確認・注意が必要です。

また、水質事故が発生、もしくは発見した時は、直ちにお近くの国や県の機関・市町村役場・消防署・警察署へご連絡ください。

お問い合わせはこちら

〒963-8071

福島県郡山市富久山町久保田字中台12

国土交通省 福島河川国道事務所

郡山出張所グラフィティ編集委員会

TEL 024-943-6591 (代表)

HP

<http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>