

栗子国道 出張所だより



H23.2.4 発行 第5号

東北地方整備局
福島河川国道事務所
栗子国道維持出張所
TEL 0238-34-2221
FAX 0238-34-2223

今シーズンの雪は多い!!

今シーズンは大雪の被害が各地で相次いでいます。栗子国道維持出張所では、毎日出張所の積雪量を観測し、栗子峠の道路環境・整備に役立てています。グラフからもわかるように、今年は過去4年間と比べると約2倍の積雪深で累加降雪量と共に多いことがわかります。

福島市内に雪が無くても山間部では雪が降っている場合が多いので事前に冬道の準備を整え、時間に余裕を持って安全に走行しましょう。



同じ栗子峠でも雪の量がこんなに違います!!!



栗子峠のライブ画像は【かわみちNAVI】にアクセス!

■福島河川国道事務所の携帯サイト (かわみちNAVI)
<http://keitai.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

■福島河川国道事務所 HP
<http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

国道13号 福島西道路

に関するお問い合わせは栗子国道維持出張所までお願いします。

冬の栗子峠を安全に走行するために

冬の栗子峠では、タイヤチェーンを装着しない大型車がスリップし、走行不能となる事故が毎年多数発生しています。(今期 2 / 1 現在 72 台) また、車道上でのチェーン装着は、他の通行車両に迷惑をかけるとともに、道路の除雪作業の支障になります。大型車のドライバーの皆さん「チェーン着脱場での早めのチェーン装着をお願いします!」

～出発前の準備と安全運転が最も重要です!～

- 出発前に道路状況を確認しましょう (当出張所・道路交通情報センターへの問い合わせ、かわみちNAVI・道路情報板での確認)
- 自動車に雪道アイテムを準備しましょう (チェーン・ブースターケーブル・牽引ロープ・スコップ・雪道脱出シート・防寒着など)
- 車道上で動けなくなっている車の無理な追い越しはやめましょう





通行車両に踏み固められ、凸凹になった圧雪を除雪し、路面を平坦にして走行しやすくします。(路面整正作業)



路面に降り積もった雪を踏み固められて圧雪になる前に路肩及び路外に排除します。(新雪除雪作業)



作業速度は、除雪グレーダよりも速いため、除雪作業で渋滞が懸念される市街地では、除雪グレーダの代わりに路面整正作業(凸凹になった圧雪の除去)も実施します。



車道の除雪作業(新雪除雪作業及び路面整正作業)にて道路外に寄せられた雪を道路外に投雪し道路幅を確保します。(拡幅除雪)



路面の凍結で車両の通行に支障が生じる箇所(交差点、橋の上、坂、急カーブ等)に塩化ナトリウム(塩)を撒いて路面の凍結を抑制します。



トンネル内に吹き込んだ雪をトンネル外に排除します。



歩道に降り積もった雪を歩道脇に投雪します。

除雪車両を見かけたら...

除雪車両の走行速度は遅いため、自車の前方を走行していればイライラしがちですが、無理な追い越しによる交通事故(対向車、除雪車両との衝突など)を引き起こします。無理な追い越しは決してしないようご協力よろしくお願いします。



現状の道路情報のほか、様々な道路に関する情報は

- 道路交通情報センター携帯短縮ダイヤル●
(携帯電話・PHS専用) #8011
- 全国JARTICインフォメーションダイヤル●
福島情報 050-3369-6607

