



栗子国道維持出張所だよ！



Kuriko National Highway Maintenance Branch Office - news



令和3年3月5日発行 第40号


今年は雪が多いです！！
R2年度
栗子峠降雪・積雪状況
(観測所：栗子国道維持
出張所内)

下のグラフは、12月～2月までの過去5年間を比較した積雪・降雪状況です。昨年度は過去稀に見る暖冬で雪が少なかったのですが、今年度は比較的多くなっています。栗子峠に春が来るのはまだ先のようにです。運転をする時は雪道に気を付けて、安全運転を心がけるようお願いいたします。



2月末現在の栗子国道管内でのスタック車数は10台となっております。東北中央道が開通してからは減少傾向にあります。登坂不能車両が発生すると交通安全上、大変危険な状態となります。今年は積雪量が多くなっておりますので、まだまだ気を引き締めて運転して頂きますようお願いいたします。
福島県道路交通規則第11条第1号において、積雪又は凍結している道路では冬タイヤやチェーンを装着することが義務付けられています。違反者には罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。

お気をつけ下さい！！
R2年度
スタック発生状況



スタック車とは、冬道で動けなくなった車を言うんだよ！原因としては、冬タイヤやチェーン未装着等があるからみんなで気を付けようね！



栗子峠のライブ画像、気象情報が携帯電話でご覧になれます
<http://keitai.thr.mlit.go.jp/fukushima/kuriko>



東北地方整備局 福島河川国道事務所
栗子国道維持出張所

〒992-1331
山形県米沢市板谷字鎌沢529-20
TEL:0238-34-2221 FAX:0238-34-2223

管理区間：国道13号 福島市森合町～山形県米沢市万世町 延長27.2km
福島西道路 福島市大森～福島市北矢野目 延長7.7km

栗子道路を末永く使うために補修しています。

ロータリー除雪車



車道の除雪作業で道路に寄せられた雪を投雪し、道幅を広くします。

小型除雪車



歩道に積もった雪を投雪します。

凍結抑制剤散布車




凍結で通行に支障がある箇所に塩化ナトリウム(塩)を撒いて路面の凍結を抑制します。

佐藤工業株式会社の方々



いつもありがとうございます！！



栗子国道維持出張所

除雪作業員と除雪車 のご紹介



除雪ドーザ



小回りが利くので、狭い箇所やトンネル内に吹き込んだ雪を排除します。

除雪グレーダ



通行車両により凹凸になった圧雪を除雪し、路面を平にして走行しやすくします。

除雪トラック



路面に降り積もった雪が踏み固められて圧雪になる前に路肩および路外に排除します。

福島・栗子地区

安全パトロールを
実施しました！！

2/3(水)に福島・栗子地区の安全パトロールを実施しました。今回の安全パトロールもしっかりコロナ対策をしながら、福島地区橋梁補修工事と平田川橋川袋地区下部工工事の現場などを点検し、良い事例や改善点について全員で検討しました。



工事概要の説明を受けている様子



現場事務所を点検している様子