

東北中央道トピックス

平成31年2月15日発行 第13号

高速道路は 一方通行 → です

昨年末、東北中央道において逆走車が原因の事故が発生しています。高速道路での逆走は、第三者を巻き込む危険な行為です。以下の点にご注意願います。

★こんなところで逆走がおきます★

行き先を間違えて逆走

・Uターンやバックは厳禁です。

次のインターチェンジまで行ってから戻りましょう。

入口と出口を間違えて逆走

・標識や案内看板をよく確認しましょう。

高速道路にのる時・チェーン着脱場から出る時は、特に注意してください。

↓ これらの看板が設置されている場所には進入しないでください！



★逆走してしまったら★

- ・直ちに走行を中止。
- ・ハザードを出し、安全な場所に停車。
- ・ガードレールの外側に避難。
- ・警察へ連絡。

★逆走車を見つけたら★

- ・減速し、車間距離を十分確保する。
- ・前方車両の動きに注視する。
- ・前方に逆走車を発見した場合は、安全な場所に停車し、衝突を回避する。

★通報先★

逆走車を見つけた場合は、**警察（110番）**に通報してください。



道路情報 メールでお知らせ

道路情報をメールでお知らせするサービスを行っています。事故による緊急の通行止め情報などもタイムリーに配信します。運転前に道路情報を収集し、ゆとりを持って運転しましょう。

登録・利用料無料
3月下旬まで配信予定

【お知らせ区間】 ・東北中央自動車道(福島大笹生IC～米沢北IC)
・相馬福島道路(相馬山上IC～霊山IC)

【お知らせ内容】 ・通行止め情報 ・路面情報 ・通行注意情報
・視界不良情報 ・お知らせ など

●メール受信にかかる通信料はご負担願います。
●メールのドメイン指定受信など、受信制限機能を利用している場合は、「sspsmail.com」ドメインのメールが受信できるように、設定をお願いします。
●お客様のメールアドレス等の個人情報は、本サービス以外の目的で使用することはありません。



下記のアドレス・QRコードから登録して下さい。

<http://www.sspsmail.com/~fukushimadoro/>

または、「福島河川国道事務所」のホームページをご覧ください。

ご不明な点は、福島河川国道事務所 道路管理課 TEL 024-539-6130 までご連絡ください。

栗子トンネル 金属製チェーン禁止

金属製のチェーンを装着したまま走行すると、トンネル内の舗装の劣化を早めたり、チェーンが切れ事故を誘発したりする恐れがあることから、栗子トンネル内は金属製チェーンの使用を禁止しています。ご使用の方は、栗子トンネル前後のチェーン着脱場を取り外しをお願いいたします。

雪道では、急ハンドル・急ブレーキを避けて、いつも以上に車間距離をとるように心がけよう！



道路の標語
募集中！

『成長の足跡残して歩く道』

(昨年度最優秀賞作品)

国土交通省では、平成31年度「道路ふれあい月間」推進標語を募集しています。

■テーマ：道路は、生活の向上と経済の発展に欠くことのできない国民共有の、つまりあなたの財産です。みんなが道路と親しみ、ふれあい、常に広く、美しく、安全に、共に楽しく利用し、次世代に受け継いでいきましょう。

■応募資格

小学生以上の方から応募可

■応募方法

はがき 又は 電子メール

■応募期間

平成31年3月13日(水)(当日必着)

■問い合わせ先：国土交通省 道路局 道路交通管理課 総務係 (代表)03-5253-8111 (内線)37423



☆詳しくは下記アドレス・QRコードからご確認ください☆

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001120.html

●●● たくさんのご応募、お待ちしております ●●●

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 東北中央道維持出張所
〒960-8251 福島市北沢又字川下釜8-10
TEL：024-555-6554 FAX：024-555-1850

道路・河川の情報はこちら

東北中央道維持出張所は、東北中央自動車道(福島大笹生IC～米沢北IC)及び相馬福島道路(相馬山上IC～霊山IC)の維持管理を行っています。

