

もいかわ通信

令和元年度 第149号
11月22日 発行
岩手河川国道事務所 盛岡出張所
〒020-0862
盛岡市東仙北一丁目11-11
TEL 019-636-0444
FAX 019-636-1047

～盛岡地区安全パトロールを実施～

11月13日（水）、盛岡地区安全パトロールを実施しました。年3回実施しているもので、岩手河川国道事務所職員のほか、盛岡地区の工事を行っている施工業者及び測量、地質調査業者などが実際の工事現場を点検し、参考点や改善点について意見交換を行うものです。今回は、雫石町の工事現場を会場に約70名が参加し、様々な視点からの意見交換を行いました。今後の各工事現場において、より安全に作業を進めていくための貴重な時間となりました。



【工事現場事務所にて】



【安全検討会の様子】

油流出事故にご注意!!

暖房が活躍するこの時期、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流出する事故が増えています。その多くは、管理不備やうっかりミスが原因です。油が川へ流出してしまうと私達の生活や生態系にも悪影響を及ぼし、重大な被害へと発展します。また、その処理にかかる費用は原因者の負担になります。

きれいな川を守ろう
油漏れを防ぐための心掛け



**その場を離れない
目を離さない**
ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れない。

**定期点検を
怠らない**
配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

**屋根からの
落雪や
除雪時に注意**

屋根からの落雪や除雪作業で、ホームタンクや給油管が破損していないか注意しましょう。

**配管の場所
には目印を**

配管の破損を防ぐために雪囲いをしたり、配管の場所が雪でわからなくならないように目印を立てておきましょう。



【油回収作業の様子】

油流出等水質事故を発見したらすぐに
**消防署・警察署・市町村
または県の機関へ連絡を!**

速やかな対応が被害拡大を防ぎます!