


一般国道45号 夏井歩道整備事業

岩手県久慈市


なつい

【位置図】



出典：地理院地図に対策箇所等を追記して掲載

●実施対策 ・歩道整備



●整備前の問題点

- ・周辺には平山小学校が立地しているが、歩道未整備区間や幅員狭隘区間があり、歩行者の安全が確保されていない。
- ・児童等は国道を迂回して通学している。
- ・通学路合同点検において指摘がなされた。

●対策効果



歩道が整備されたことで、歩行者と車両の距離が適切に確保・分離され通行時の安全性が確保された



歩道が整備されておらず、路肩がせまいため安全性が確保されていない

自由意見(平山小学校職員コメント)

・登下校時の際には交通量が多い路線なので、以前は児童が利用するとき心配だったが、歩道が整備されて安心感が増した。