

寒河江出張所通信

2017年1月
第1号

油流出事故注意


冬になると灯油を使う機会が増えるため
河川への油流出事故が多発します！

河川に流出した油の処理回収には多大な労力や時間、費用がかかります。油流出事故は原因者の責任です。要した費用は事故を起こした原因者が負担することになります。

※各市町村で負担額は異なります。



流出した油はオイルフェンスを設置することで拡散を防ぎます。



最多原因物は「灯油」

- ホームタンクからポリタンクへ小分けの際にその場を離れた
- 配管の亀裂、経年劣化
- レバーの閉め方が不十分
- タンクの転倒

などの
うっかりミス！



※油事故を起こさないために...

- 1 小分け中はその場を離れない・目を離さない
- 2 タンクは安定した場所に設置する
- 3 バルブの閉め忘れ注意
- 4 タンクや配管の定期点検

最上川は農業用水、発電用水のほか飲み水となる上水道用としても取水しています。油が流出することで農作物や生態系に被害が及ぶことも...



※最上川の発生件数は東北河川最多。ここ数年ワースト1位が続いています。

事故が起きたり発見した場合は

消防署 警察署

市町村役場
山形県
国土交通省

まで、ご連絡
ください！



国土交通省 山形河川国道事務所 寒河江出張所

〒991-0043 寒河江市大字島字島東239
TEL 0237(86)3069 FAX 0237(86)6206

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/sagae/index.html>

がんばろう！東北