

新庄ICの路面標示を追加しました

～通行規制へのご協力ありがとうございました～

今年3月の新庄北道路開通以来、新庄ICをご通行された方々から、「①交差点内での山形方面→大崎への誘導がわかりにくく、逆走してしまうケースがある。②山形方面→酒田・新庄市街・大崎への車線分岐がわかりにくい。③新庄ICで降りるつもりが通過してしまう。」といったご指摘をいただいたことから、これらの問題解消のため、8月19日に路面標示を追加しました。

1. 位置図及び詳細図



①山形方面→大崎へ向かう方の逆走防止のためドットラインを追加しました



②車線分岐手前に「酒田・市街・大崎」を追加しました



③新庄ICで降りたい方の通過防止のため、「新庄・鮭川」を追加しました



凡例

	尾花沢新庄道路		新庄北道路
	新庄南バイパス		県道34号

(お問い合わせ先)
 国土交通省 山形河川国道事務所 新庄国道維持出張所
 〒996-0041 山形県新庄市大字鳥越字舟田608-2
 TEL 0233-22-1581 FAX 0233-22-8396