

「令和6年能登半島地震」
東北地方整備局の対応

TEC-FORCE

Technical Emergency Control FORCE
緊急災害対策派遣隊

被災地へTEC-FORCEを派遣



降雪の中、道路の被災状況を調査する東北地整TEC-FORCE (R6.1.13 石川県穴水町)



住民への給水活動にあたる東北地整TEC-FORCE (R6.1.7 石川県能登町)



被災地での給水支援に協力業者が尽力 (R6.1.6 石川県能登町)



被災地で活動する待機支援車 (R6.1.17 石川県 能登空港)



被災地で活動する待機支援車 (R6.1.17 石川県 能登空港)



送水管の漏水箇所を確認する東北地整TEC-FORCE (R6.1.17 石川県輪島市)



ドローンで上空から被害状況を調査する東北地整TEC-FORCE (R6.1.17 石川県珠洲市)



降雪の中、道路の被災状況を調査する東北地整TEC-FORCE (R6.1.15 石川県穴水町)



輪島港の被災状況を調査する東北地整TEC-FORCE (R6.1.15 石川県輪島市)



ドローンを活用した土砂崩落箇所の状況確認 (R6.1.16 石川県珠洲市)



建物の応急危険度判定を行う東北地整TEC-FORCE (R6.1.19 石川県珠洲市)



津波被害エリアの建物について応急危険度判定を行う東北地整TEC-FORCE (R6.1.20 石川県珠洲市)



民間派遣と連携したドローンによる調査 (R6.1.14 石川県珠洲市)



東北地方防災エキスパートと連携した調査 (R6.1.14 石川県穴水町)



建設コンサルタンツ協会と連携した調査 (R6.1.22 石川県珠洲市)