



雄物川上流

No.320 発行日 令和4年11月30日
国土交通省 東北地方整備局
湯沢河川国道事務所 十文字出張所
〒019-0522
横手市十文字町字西上38-3
TEL 0182-42-0109
FAX 0182-42-2881



オイルフェンス設置訓練を行いました

10月27日(木)、大仙市藤木の出川河川公園で油流出事故を想定したオイルフェンス設置訓練が行われました。訓練は、気温が低くなり、暖房などで灯油の使用が増えるこの時期に毎年行われています。

今回の訓練では、県市町の担当者をはじめ、広域市町村圏組合消防本部の消防署員などが訓練に参加し、オイルフェンスの使い方などを再確認しました。



油が流出を想定した
オイルフェンス設置写真



当日の様子

油流出事故は、ちょっとした不注意で起こることが多いです。最も多く発生しているのは、一般家庭からの灯油の流出事故です。取り扱いには十分注意していただきたいと思えます。事故を起こすと、**油の回収、処理にかかった費用を全て原因者が負担すること**になります。50万円以上かかることもありますので、日頃から注意をお願いします。

灯油を使用する機会が多くなる前に、灯油タンク・その周辺に異常はないか点検を行ってみてはいかがでしょうか。

万が一、油流出事故を起こしてしまったり、発見した際には、お近くの警察署、消防署、各市町村、または十文字出張所へご連絡ください。

出張所で若手職員研修

11月15日～18日に十文字出張所で技術系若手職員の研修を行い、湯沢河川国道事務所から2名の職員が十文字出張所の業務を学びました。

座学では出張所の業務分担、災害時の対応訓練、工事現場での監督員業務などを行いました。

普段、事務所でやっている業務とは違った出張所の業務を熱心に学んでおりました。

現場立合の様子



正手沢地区工事見学

11月7日に大仙市正手沢地区の築堤等工事現場の見学に行ってきました。

この工事では、軟弱な地盤の改良と、堤防工事をしています。

地盤改良は、GIコラム工法といい、セメント系固化材などを現地の土と攪拌混合し、固結させる工法で、従来の大型機ではなく、小型軽量機で、狭隘地などの様々な場所で施工することができます。



現場の様子