



## 近隣住民の避難を支援するため小型で低コストの 危機管理型水位計を鳥越出張所管内に9箇所設置しました。

### 危機管理型水位計設置場所



**危機管理型水位計とは？**  
 河川の水位が平常時は水位監視を行い、一定の水位を超過した時（洪水時）水位観測モードに切り替え水位データを記録し送信。お手持ちの携帯やPCからも閲覧ができます。

- 越水危険箇所にピンポイントで設置することにより、避難行動のためのより正確な水位情報の把握が可能となりました。
- 現在の水位0mではなく、越水まで0mという表現により避難行動がし易くなりました。

●低コスト整備の実現により大規模な整備(危険箇所全てに整備)が実現しました。

河川沿いに住んでいる方は「自宅付近に危険箇所があるか」「水位情報の見方」などは是非、一度ご覧になって下さい。



### ～危機管理型水位計閲覧手順(スマホ版)～

↑こちらからもご覧いただけます。



## 水門等水位観測員講習会

❄️ 出水時における、適切な操作技術習得のための講習を12月14日、新庄市“ゆめりあ”にて行いました。

❄️ 鳥越出張所管内には34箇所の樋管があり、64名の観測員の皆さんに、洪水被害軽減のためご尽力いただいております。



# 油流出事故に注意!!!


### 油を流出させた・発見した場合は

万が一、油の流出事故を起こしてしまった場合や、発見した場合は、すぐにお近くの消防署・警察署・市町村役場・国や県の機関にご連絡下さい。


流出した油を自分できれいに清掃したつもりでも、雨とともに流れ出たり、地面に染み込んだ油が時間の経過とともに水路に出てくることがあります。また、流出した油を水で洗い流す事は被害の拡大につながりますので、絶対にしないで下さい。



小分け中は  
その場を離れない!



配管の場所  
には目印を!



落雪によるタンク転倒や  
配管の破損・脱落に注意



除雪作業時は  
細心の注意を



定期点検を  
怠らない

油流出事故を起こすと油の除去に費用がかかります。油の除去に要した費用は原因者が負担する事になります。事故の多くは、人為的なミスによるものです。日頃から油類の取り扱いには十分気をつけましょう!



国土交通省 東北地方整備局  
新庄河川事務所 鳥越出張所

新庄市金沢字中村1495-13

TEL:0233-22-6038

FAX:0233-22-0083 (担当:上林・高橋)

HP:[www.thr.mlit.go.jp/shinjou](http://www.thr.mlit.go.jp/shinjou) ←こちらからもご覧頂けます!

ご意見・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

◎新庄河川事務所QRコードはこちらから、携帯・スマホから簡単アクセスできます。

