



油流出事故に注意しましょう!

厳しい寒さの中、暖房器具は手放せませんが、給油時に灯油が漏れて河川へ流れ出すという水質事故が多発しています。油流出事故が発生すると火災の危険はもちろん、河川の水質を悪化させ、生態系にも大きな影響を与えます。もしも油を流出させた場合、回収にかかる費用は**原因者の負担**となり、その費用は数十万円～数百万円になる事もあります。日頃から油の取扱いには十分注意しましょう!

油流出事故の原因・・・ 第1位 操作ミス

- ホームタンクからポリタンクに小分けするときに、電話や来客があり、そのまま話し込んでしまい灯油を溢れさせてしまった!
- ホームタンクからの小分け終了後にバルブを閉め忘れていた!

油流出事故の原因・・・ 第2位 機械の故障


- ホームタンクの経年劣化による故障(バルブの破損等)
- 配管の雪による損傷
- トラクターやユニック車等の機械の経年劣化による油漏れ

油流出事故の原因・・・ 第3位 交通事故

- 自動車衝突等の事故から路面に漏れ出た油が側溝を通過して河川に流出します。



ホームタンクからの小分け作業中は、絶対にその場を離れない!!
ホームタンクに「給油補助器具」をつけてみましょう!さらに「防油堤」を設置すると、万が一灯油が漏れた場合でも安心です。
(お近くの灯油販売店、ホームタンクを設置した配管設備店にお問い合わせ下さい)



ホームタンクを一度点検してみましょう。不安な場合は、業者(灯油販売店・配管設備店)に点検を依頼してください。

- ① タンク本体に老朽化によるサビが原因で本体に穴があき、灯油が漏れる事象が発生しています。確認をしましょう。
- ② ストレーナー↓ひび割れやフィルターの汚れはないか。
- ③ 送油配管↓折れ・つがれはないか。
- ④ 脚↓腐敗やサビ、傾きはないか。
- ⑤ タンクケージ↓灯油の急な減少はないか。




簡単自己点検

特に冬期間は視界不良や路面凍結等により大変危険ですので、交通事故を起こさないように、日頃から気をつけて運転しましょう。

参考

新庄管内 過去5カ年事故原因(村山市・東根市含む)



信じられないかもしれませんが、ほとんどが操作ミスです!

◎万が一、油流出事故を起こした場合や発見した場合は、早急にお近くの**消防署・警察署・市町村役場・国や県の機関等**へご連絡下さい!

12月7日 北村山ブロック河川 水質事故担当者会議 が行われました。

今年も新型コロナウイルス感染対策として、オンラインでの開催となりました。
国土交通省、県、市町村、警察、消防等の関係者が参加し、水質事故発生時の連絡体制や油流出拡散防止対策について再確認しました。

ここで一息

～やまがた 景観物語～

おすすめビューポイントを紹介しませう♪

【大石田町虹が丘公園から見渡す最上川】
虹が丘公園展望台からの景色です。最上川の大きさがとても良く分かりますね。



【猿羽根山から見る月山と最上川の眺め】
天気が良い日は遠くに月山が見え、雄大な景色を感じることが出来るスポットです。



令和3年9月1日～令和4年2月23日までフォト・ムービーコンテストを開催中です。(豪華賞品あり!)
詳しくは、県の公式サイト、インスタグラムをチェック!



やまがた景観物語

「やまがた景観物語」Instagramで
山形の美しい景観をご覧ください!
「#やまがた景観物語」「keikan_yamagata」で検索!




名木沢地区災害復旧工事 編

第3回 工事現場の気になるアしこしを紹介

- 名木沢上流地区工事 株式会社 はながさ建設
- 名木沢下流地区工事 株式会社 柿崎工務所
- 名木沢地区ほか工事 株式会社 新庄・鈴木・柴田組




名木沢地区災害復旧工事では、3社手を取り合い、地域の皆様にご理解・ご協力を頂きながら、工事を進めております。また現場作業員の健康・安全を守るため様々な取り組みを実施しています。




新型コロナ感染予防対策

～現場作業員の健康・安全を守る！～



気象観測装置

(現場事務所パソコンや現場モニターに表示)



～地域の皆様への取り組み～



3K

- きつい - Kitsui -
- 汚い - Kitanaï -
- 危険 - Kiken -

「働き方改革 実行計画」推進中

建設業界は厳しい野外での作業となる上、重機を扱うこともあり、どこか“危険でキツイ仕事”という印象を持たれているのが現実。

ですが！そうしたマイナスイメージが徐々に取り払われ、年齢や性別、国籍を問わず働きやすい快適な職場環境になってきています。

建設業 週休二日 CHANGE

これからは、新3K！

- 「給料がいい」Kyuryou
- 「休暇が取れる」Kyuka
- 「希望が持てる」Kibou

【発行】
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 大石田出張所
(担当:三戸・浅沼)
〒999-4113 大石田町大字今宿字鷺の原466-2
(TEL)0237-35-2024 (FAX)0237-35-2354

ホームページもご覧下さい！
<http://www.thr.milt.go.jp/shinjyou>

※「川通信 おおいしだ」をご覧になってのご感想やご意見をお寄せ下さい。
※工事現場や河川管理施設をご覧になりたい方は、大石田出張所までご連絡ください。

新庄河川 検索

もがみがわ 緊急治水対策プロジェクト

