



オイルフェンス組立設置等訓練に参加しました！

11月30日、庄内町清川河川公園にて、オイルフェンス組立設置等訓練が開催され、当出張所からも職員と維持業者が参加しました。

この訓練は、最上川水系水質汚濁対策連絡協議会の事業の一環として毎年行われているもので、国土交通省のほか、県、市町村、消防本部、東北電力(株)、土地改良区等の関係者が参加し、立谷沢川に重油が流出したという被害想定のもと、油回収等の実地訓練を行いました。



訓練前概要説明の様子



オイルフェンス組立訓練



オイルフェンス設置訓練



水路での油回収訓練



オイルフェンス(小)組立訓練



オイルフェンス(小)設置訓練

北村山ブロック河川水質事故担当者会議が開催されました！

12月2日、本格的な暖房シーズンを前に、北村山ブロック河川水質事故担当者会議が開催されました。今年度は新型コロナウイルス感染対策として、オンラインでの会議となりましたが、国土交通省、県、市町村、警察、消防等の関係者が参加し、連絡体制や油流出拡散防止対策を再確認しました。また、令和2年7月豪雨に起因した油流出事故の対応事例について情報共有しました。



水質(油)事故のほとんどは家庭からの灯油流出です！

特にホームタンクからの小分け作業中に電話や来客があり、話し込んでいるうちに忘れてしまう、というのがお決まりのパターンです。

油回収にかかる費用は原因者の負担になりますので、一瞬の油断が数万～数十万円もの請求につながります。

灯油を扱う際は、十分注意しましょう！！





工事紹介：最上川中流災害復旧工事



工事名：最上川中流大石田地区災害復旧工事

工期：令和2年12月1日～令和3年3月31日

施工会社：升川建設株式会社

現場代理人：茨木 真人（いばらき まこと）



この工事は、今年7月に発生した豪雨災害に伴う災害復旧工事で、大石田地区、大浦地区、豊田地区の堤防に鋼矢板の打込みとコンクリートブロック設置による漏水対策を行う工事です。冬季工事となりますので現場付近では工事車両の出入りや除雪等でご迷惑をおかけいたしますが、安全を確保し工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

大石田地区



大浦地区



豊田地区



工事名：丹生川災害復旧工事

工期：令和2年11月28日～令和3年3月31日

施工会社：(株)柿崎工務所

現場代理人：大山 渉（おおやま わたる）



この工事は今年7月に発生した豪雨災害により損傷した豊田地区・岩ヶ袋地区の堤防を復旧し、漏水対策を行う工事になります。

現場付近では、工事車両の往来が多くなり近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、安全を第一に考え工事を進めていきたいと思っておりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

豊田地区



丹生川地区



～お知らせ～

今年度の7月豪雨による災害対応として、堤防復旧等をしており、今後も復旧工事を進めてまいります。



海谷地区

豊田地区

【発行】

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 大石田出張所
(担当：三戸・浅沼)

〒999-4113 大石田町大字今宿字鷺の原 466-2

(TEL) 0237-35-2024 (FAX) 0237-35-2354

※「川通信 おおいしだ」をご覧になってのご感想やご意見をお寄せ下さい。

※工事現場や河川管理施設をご覧になりたい方は、大石田出張所までご連絡ください。



ホームページもご覧下さい！

<http://www.thr.milt.go.jp/shinjou>

新庄河川

検索

