



災害復旧工事完了・経過報告



最上川中流大石田地区災害復旧工事

工期:令和2年12月1日～令和3年6月4日

施工会社:升川建設株式会社 現場代理人:茨木 真人

この工事は、昨年7月に発生した豪雨災害に伴う災害復旧工事で、大石田地区・大浦地区・豊田地区の堤防に遮水鋼矢板の打ち込みとコンクリートブロック設置による漏水対策を行う工事です。現在の進捗状況として大石田地区は、遮水鋼矢板を施工するための仮締切りが完了。大浦地区は遮水鋼矢板を打設している所です。今後、引き続き施工してまいりますので、ご理解ご協力の程お願い致します。



最上川中流管内河川管理施設維持修繕工事

工期:令和2年4月1日～令和3年3月31日

施工会社:株式会社はながさ建設 現場代理人:井上 大輔

この工事は、昨年7月に発生した豪雨災害に伴う海谷地区・川前地区の堤防法面クラックの補修を実施しました。

今後、当該箇所は、堤防川側にコンクリートブロック設置と遮水鋼矢板の打ち込みによる災害復旧工事を実施してまいりますので、ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願い致します。



雪解けによる河川の増水にご注意ください！

川の増水と言えば梅雨時期や台風シーズンが思い浮かびますが、雪国では3～4月頃も増水の危険性があります。これは、雪解け水で水位が上がるため、「融雪出水」といいます。天気が良く暖かい日が続いた後は、少しの雨でも水位が上昇しますので、河川敷をご利用する方は注意しましょう！

★2月16日、2月23日に大向第二・横山第四・芦沢第一排水樋管で融雪出水のため出動しました。
2月中に出動するのは初めてのことで、観測員の皆様、寒い中対応いただきありがとうございます㊤

『水位が知りたい！カメラが見たい！』

国土交通省川の防災情報

パソコンから <http://www.river.go.jp/>
スマートフォンから <http://www.river.go.jp/s/>



TV から河川情報が分かります！



- ①TVをNHKに合わせる。
- ②リモコンのdボタンを押す。
- ③防災・生活情報を選択。
- ④河川水位情報を選択。

※はん濫注意水位を超えた場合のみ表示

令和2年度 所内業務報告会

「所内業務報告会」が新庄河川事務所において開催されました。各課・出張所の職員が、日頃の業務について発表し、技術力の向上と事業における情報共有を図ることを目的に毎年行われています。

当出張所からは、藤田技官が「大石田出張所における令和2年7月豪雨の災害対応について」と題し、昨年の豪雨の出張所の対応や今後の課題について発表しました。

本発表を生かし、今後も地域の皆様の安全・安心な生活を守るため、河川整備や維持活動、災害対応に努めてまいります。

油流出事故に注意しましょう！

- ホームタンク等から灯油を小分けにするときは、絶対にその場を離れないようにしましょう！
- 給油が終わるまで、決して目を離さないようにしましょう！
- ホームタンクや配管の定期点検も実施しましょう！
- 屋根からの落雪で、ホームタンクや配管が破損しないよう注意しましょう！

＝油流出事故の原因者が費用負担＝

事故を起こすと、油の除去に費用がかかります。被害に対する賠償を求められる場合もあります。

その費用は事故を起こした原因者が自己負担することになります！

※油の流出事故に気付いた場合は…

すぐにお近くの消防署・警察署・市町村役場・県総合支庁・国土交通省へご連絡ください。

令和3年2月15日に新庄市内のガソリンスタンドから灯油約3,000ℓが漏洩する事故が発生しました。原因はガソリンスタンド建屋外側の灯油配管が、雪の重みで破損したためです。

個人宅・事業者の皆様におかれましては、再度、タンクや配管を点検していただき、落雪等による破損がないように、雪下ろしをしていただきますようお願いいたします。

【発行】

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 大石田出張所
(担当:三戸・浅沼)

〒999-4113 大石田町大字今宿字鷺の原 466-2
(TEL)0237-35-2024 (FAX)0237-35-2354

※「川通信 おおいしだ」をご覧になってのご感想やご意見をお寄せ下さい。

※工事現場や河川管理施設をご覧になりたい方は、大石田出張所までご連絡ください。

ホームページもご覧ください！
<http://www.thr.milt.go.jp/shinjiyou>

新庄河川

検索

