



みずおと

発行 令和 2年 1月

編集 国土交通省 東北地方整備局

新庄河川事務所 鮭川出張所



謹賀新年

あけましておめでとうございます



新春のお喜びを申し上げます。

皆様、すこやかに新春をお迎えのことと存じます。


本年も、広報紙『みずおと』にて鮭川出張所管内での行事やイベント、工事などを紹介していきます。

広報紙ならびに鮭川出張所を本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

鮭川出張所



堤防から河川状況を確認しています



橋の上から水路に異常がないかを確認しています



雪捨て場の利用状況確認します



冬期間は週2回の河川のパトロールを行っています。

鮭川出張所管内では基本的に、積雪で堤防上が通行できなくなるため、橋の上や通行可能な堤防から河川状況を確認しています。

この時期は誤って灯油が流出するなどの油流出事故が多発するため、支流や水路などに異常の有無に重点をおいてパトロールしています。

また、雪捨て場の使用状況なども確認しています。

地域の方の安全・安心のため日々の点検や維持管理に努めています。

冬の河川パトロール

暮らしの安全を守る



※河川や水路などの異常を発見した場合は鮭川出張所までご連絡下さい。

⚠️ 冬期間は油事故が多発しています。

油流出事故にご注意!!



オイル吸着マットで流出した油を回収しています↓

暖房を使う機会が増えてくるこの時期は、ホームタンクから灯油などの油類が漏れ出し、河川に流れ出す事故が発生します。

事故を起こした場合、油の撤去に費用がかかります。

油を回収した費用は事故を起こした原因者が負担することになります。

給油中はホームタンクから離れない、ホームタンクや配管の定期点検は怠らないようにしましょう。

※油の取り扱いには十分に注意して下さい。

最上川水系H28～H30年の水質事故発生件数をグラフにしたものです。事故原因の9割以上が油類で暖房器具を使用する（特に12月・1月・2月）に集中しています。発生原因の4割が人為的ミスによるものです。



最上川水系（過去3カ年）水質事故発生件数



給油中は絶対にその場を離れないようにしましょう!!

最上川で 冬期間の油事故が多発中!!

最上川は、東北地方の一級河川（12水系）中、平成26年度～平成30年度まで水質事故通報件数（油等流出の通報を受けたもの）が5年連続でワースト1です。万が一、油の流出事故を起こした場合や発見した際にはお近くの消防署・警察署・市町村役場・国土交通省・県の機関にご連絡下さい。流出した油を水で洗い流すことは被害の拡大に繋がりますので、絶対にしないで下さい。地域一体となり一人一人が気をつけましょう。

お問い合わせ

〒999-5203
山形県最上郡鮭川村大字川口字鶴田野3018-4
国土交通省 新庄河川事務所 鮭川出張所
担当 梅津・三原
TEL 0233-55-3020 FAX 0233-55-3083
HP7' 以 <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjiyou/>
「みずおと」をご覧になったの感想やご意見をお寄せ下さい。工事現場や河川管理施設を見学されたい方は鮭川出張所までご連絡下さい。愛