

みずおと

発行 平成30年 1月 4日

編集 国土交通省 東北地方整備局

新庄河川事務所 鮭川出張所



謹賀新年



新年明けましておめでとうございます

よき新春をお迎えのこと、お喜び申し上げます。本年も「みずおと」にて鮭川出張所管内での行事やイベント・工事紹介など発行していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

水門等水位観測員講習会

12月18日、新庄市ゆめりあにて、平成29年度水門等水位観測員講習会を行いました。排水樋門・樋管の操作に従事している方を対象に毎年行っており、講習会では出水時の操作を確実なものとするため、樋管操作の点検整備についてや、樋管情報管理システムなどの対応方法などについて再確認を行いました。また近年の洪水状況や豪雨災害など、川についての報告などが行われました。




講習会の様子

鮭川出張所長から今年度の鮭川管内の話題を提供しました！



水位観測員のお仕事



樋門操作は昼夜を問わず、長時間にわたる大変な仕事であり、地域の人たちの安心と安全は水門等水位観測員によって守られています。





油断大敵!!

灯油など、油の取り扱いにご注意ください。


油流出事故を防ぐための心掛け

ご家庭のホームタンクは大丈夫ですか？


日頃からホームタンクや配管の状態を確認し、また取り扱いには十分注意して下さい。



小分け中その場を離れない




配管の場所には目印を



落雪によるタンク転倒や配管の破損・脱落に注意



定期点検を怠らない



除雪作業時は細心の注意を

事故を起こすと油の撤去に費用がかかります。油の回収に要した費用は事故を起こした**原因者が負担**することになります。



油を流出させた・発見した場合は

万が一、油の流出事故を起こしてしまった場合や、発見した場合は、すぐにお近くの**消防署・警察署・市町村役場・国土交通省や県の機関**にご連絡下さい。

流出した油を自分できれいに清掃したつもりでも、雨とともに流れ出たり、地面に染みこんだ油が時間の経過とともに水路に出てくることがあります。また、流出した油を水で洗い流すことは被害の拡大につながりますので、絶対にしないでください。

お問い合わせ

〒999-5203

山形県最上郡鮭川村大字川口字鶴田野3018-4

国土交通省 新庄河川事務所 鮭川出張所 担当 柳川・小野

TEL 0233-55-3020 FAX 0233-55-3083

HPアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjou/>

★「みずおと」をご覧になっての感想やご意見をお寄せ下さい。

★工事現場や河川管理施設を見学されたい方は鮭川出張所までご連絡下さい。

