


■原因①： 地下埋設物の破損による土砂流出



【拡大要素】

大雨時など破損部から地盤内に水が浸入、その後、土砂とともに流出し、空洞が拡大する。