

本荘こくどう通信

【発行】

国土交通省東北地方整備局
秋田河川国道事務所
本荘国道維持出張所
平成25年2月12日発行


【第17号】




昨年12月から降り続けた雪は、正月中に一旦落ち着きを見せました。しかし、1月10日～19日の10日間は、断続して降り、ドカ雪の日々でした。本荘では、1日に20cm以上降った日が連続3日ありました。（観測点：本荘国道維持出張所）

また、秋田県において、平成25年1月17日に秋田県内の指定雪量観測点4箇所（秋田市・鹿角十和田・北秋田市鷹巣・横手市）のうち、1観測点が警戒積雪深を超え、他の2観測点も警戒積雪深に近づき、更に降雪が見込まれるため「警戒体制」に移行しました。秋田河川国道事務所も同日に道路雪害対策支部「警戒体制」を設置しました。豪雪災害に備え、関係機関が相互の連携を密にし、情報連絡の強化や道路巡回の強化等を図っていきます。

日本海沿岸東北自動車道 累加降雪量（観測点：本荘ICステーション）



日本海沿岸東北自動車道 日毎降雪量（観測点：本荘ICステーション）



沿道沿いの皆様へご理解とご協力をお願いします

車道除雪後の出入り口の除雪にご支援、ご協力下さい。

雪が多いときや出入り口が連続している箇所では、除雪した後に雪がこぼれて出入り口に残ってしまうことがあります。大変申し訳ありませんが、出入り口の除雪にご支援、ご協力下さい。



道路への雪出しは、事故につながります。

皆さまの自宅や会社の敷地内の雪を道路に捨てられると、そこだけに雪が残って事故の原因になります。敷地内で処理されますよう、ご協力下さい。



路面の穴ぼこ・落下物などの道路の異常を発見したらご一報ください。

道路緊急ダイヤル#9910

〇お問い合わせ先〇

〒015-0013 由利本荘市石脇字田尻野18
本荘国道維持出張所「本荘こくどう通信」担当 まで
電話：0184-22-8558 FAX：0184-23-6264
<http://www.thr.mlit.go.jp/akita> HOME → 道路
→ 関連情報 本荘こくどう通信

本荘こくどう通信

【発行】


国土交通省東北地方整備局
秋田河川国道事務所
本荘国道維持出張所
平成25年2月12日発行
【第17号】



昨年12月から降り続けた雪は、正月中に一旦落ち着きを見せました。しかし、1月10日～19日の10日間は、断続して降り、ドカ雪の日々でした。本荘では、1日に20cm以上降った日が連続3日ありました。（観測点：本荘国道維持出張所）

また、秋田県において、平成25年1月17日に秋田県内の指定雪量観測点4箇所（秋田市・鹿角十和田・北秋田市鷹巣・横手市）のうち、1観測点が警戒積雪深を超え、他の2観測点も警戒積雪深に近づき、更に降雪が見込まれるため「警戒体制」に移行しました。秋田河川国道事務所も同日に道路雪害対策支部「警戒体制」を設置しました。豪雪災害に備え、関係機関が相互の連携を密にし、情報連絡の強化や道路巡回の強化等を図っていきます。

国道7号 累加降雪量（観測点：本荘国道維持出張所）



国道7号 日毎降雪量（観測点：本荘国道維持出張所）



沿道沿いの皆様へご理解とご協力をお願いします

車道除雪後の出入り口の除雪にご支援、ご協力下さい。

雪が多いときや出入り口が連続している箇所では、除雪した後に雪がこぼれて出入り口に残ってしまうことがあります。大変申し訳ありませんが、出入り口の除雪にご支援、ご協力下さい。



道路への雪出しは、事故につながります。

皆さまの自宅や会社の敷地内の雪を道路に捨てられると、そこだけに雪が残って事故の原因になります。敷地内で処理されますよう、ご協力下さい。



路面の穴ぼこ・落下物などの道路の異常を発見したらご一報ください。

道路緊急ダイヤル#9910

〇お問い合わせ先〇

〒015-0013 由利本荘市石脇字田尻野18
本荘国道維持出張所「本荘こくどう通信」担当 まで
電話：0184-22-8558 FAX:0184-23-6264
<http://www.thr.mlit.go.jp/akita> HOME → 道路
→ 関連情報 本荘こくどう通信