平成29年度 第112号 10月 5日 発行 岩手河川国道事務所 盛岡出張所

**T**020-0862 盛岡市東仙北一丁目11-11 TEL 019-636-0444

## ンクからの 故にご建

暖房器具を使用するこれからの季節に注意しなくてはならないのが、タンクからの油の流出事故です。 -般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流出する事故が 増えています。その多くは、管理不備やうっかりミスが原因です。油が川へ流出してしまうと私達の生 活や生態系にも悪影響を及ぼし、重大な被害へと発展します。冬本番を迎える前に今一度、タンクの点 検と注意点の確認をお願いいたします。







### 屋根からの 除雪時に注意

屋根からの落雪や除雪作業で、 ホームタンクや給油管が破損 していないか注意しましょう。

# 配管の場所


配管の破損を防ぐために 雪囲いをしたり、配管の場所が 雪でわからなくならないように 目印を立てておきましょう。

# 怠らない

ホームタンクなどから灯油を小分け

する時は絶対にその場を離れない。

配管やホームタンクの 定期点検に努めましょう。







油流出を発見したらすぐに

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局 国土交通省岩手河川国道事務所河川管理課 屬岡市上田4丁目22 人019-624-3131

盛岡出張所 ノ019-636-0368 水沢出張所 ノ0197-24-4173 一関出張所 ノ0191-23-2435