

地震による道路防災情報（第2報（終報））

令和6年11月16日（土）21時22分頃、陸奥湾を震源とする地震発生により、青森河川国道事務所管内で、震度4を観測しました。

このため、青森河川国道事務所では、21時22分に災害対策支部「注意体制」を設置し、管内の道路巡回による所管施設の点検を行いました。

その結果、異状が無かったことから11月17日（日）10時45分をもって体制を解除しました。

1. 地震の概要

発生日時 : 令和6年11月16日 21時22分頃
震源地 : 陸奥湾
震源の深さ : 約10km
地震の規模 : マグニチュード4.6 (最大震度4)

2. 青森河川国道事務所の体制

11月16日（土）21時22分 災害対策支部「注意体制（道路）」設置
11月17日（日）10時45分 災害対策支部「注意体制（道路）」解除

3. 管内の被災箇所

道路巡回を実施した結果、異状は確認されませんでした。

4. その他

道路の情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所HP

<http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

道路の異状を発見した場合は、道路緊急ダイヤル#9910にご連絡ください。



問い合わせ先
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目20-38
TEL 017-734-4521 (代表)
道路管理第一課長 かしお 榎尾 とおる 亨 (内線431)