

【防災情報】大 雨 に 伴 う  
防災情報（第46報）

秋田河川国道事務所管内では、大雨の影響により災害対策支部（非常体制）を設置しております。

現在、子吉川と石沢川合流点付近で決壊した堤防（石沢川）の応急復旧作業を継続中です。

今後、降雨が予想されますので引き続き、河川情報に注意して下さい。

## 1. 水位情報（28日12:00現在）

【子吉川】・明法水位観測所：0.54m

＜水防団待機水位1.50m、はん濫注意水位2.20m、避難判断水位4.20m、はん濫危険水位4.50m＞

・二十六木水位観測所：1.64m

＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞

【石沢川】・鮎瀬水位観測所：1.40m

＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞

【雄物川下流】・椿川水位観測所：5.72m

＜水防団待機水位5.60m、はん濫注意水位6.60m、避難判断水位8.00m、はん濫危険水位8.20m＞

## 2. 事務所の体制

|      |            |        |           |
|------|------------|--------|-----------|
| 【河川】 | 平成23年6月23日 | 23時50分 | 注意体制      |
|      | 平成23年6月24日 | 1時20分  | 警戒体制      |
|      | 平成23年6月24日 | 4時20分  | 非常体制（継続中） |

## 3. 所管施設の被災状況

【河川施設】・子吉川左岸 由利本荘市黒沢地内 堤防越水（L=20m）  
・子吉川左岸 由利本荘市森子地内 堤防越水（L=1,000m）  
・子吉川と石沢川合流点付近（石沢川） 決壊（約L=150m）

28日12:00現在、復旧作業を継続中。

## 4. その他

・今後、降雨が予想されますので引き続き、防災情報に注意願います。

〈記者発表先：秋田県政記者会〉

## 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所  
TEL 018-823-4167（事務所代表）  
副所長（河川担当） 高橋 淳（内線204）