

**【防災情報】前線に伴う降雨による
河川防災情報（第4報）**

秋田河川国道事務所管内では、前線に伴う大雨の影響により災害対策支部（非常体制）を設置し、異常時巡回（河川）を実施しておりますが、**はん濫危険水位を下回りましたので災害対策部を警戒体制に移行します**。現在の状況を下記のとおり報告します。
今後の河川情報に十分注意願います。

1. 水位情報（18日 17:00現在）

【子吉川】

- ・矢島水位観測所：**3.10m（下降中）**
＜水防団待機水位2.90m、はん濫注意水位4.10m＞
- ・明法水位観測所：**2.61m（下降中）**
＜水防団待機水位1.50m、はん濫注意水位2.20m、避難判断水位4.20m、はん濫危険水位4.50m＞
- ・二十六木水位観測所：**4.38m（下降中）**
＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞

【石沢川】

- ・鮎瀬水位観測所：**3.86m（下降中）**
＜水防団待機水位2.5m、はん濫注意水位3.4m、避難判断水位4.20m
※水防団待機水位・・・水防団待機の目安となる水位
はん濫注意水位・・・水防団出動の目安となる水位

2. 事務所の体制

【河川】

平成23年 8月18日	9時40分	注意体制
平成23年 8月18日	10時30分	警戒体制
平成23年 8月18日	13時10分	非常体制
平成23年 8月18日	17時00分	警戒体制へ移行

3. 所管施設の被災状況

【河川施設】

- ・子吉川左岸 由利本荘市森子地内 堤防漏水（約100m）
釜段工法終了
- ・子吉川左岸 由利本荘市黒沢地内 堤防漏水（約100m）
釜段工法終了

4. 所管施設の点検状況

【河川施設】

- ・子吉川管内：異常時巡回中。

5. 今後の見通し

- ・今後も降雨が続きますので、防災情報に注意願います。

〈記者発表先：秋田県政記者会〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所
TEL 018-823-4167（事務所代表）
河川関係 副所長（河川担当）柴田 富士男（内線204）
調査第一課長 齊藤 正道（内線351）