

がんばろう！東北

国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所
平成25年10月21日23時00分発表

鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について（第1報）

鳴瀬川水系鳴瀬川の船越（ふなこし）排水機場（右岸17.7k付近）において、A重油が漏れる事故が発生し、河川への流出のおそれがあるため、平成25年10月21日21時30分に災害対策支部（水質）「警戒体制」を設置しました。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内（鳴瀬川右岸17.7k付近）
- ・流出物：A重油
- ・流出量：最大10kL（ドラム缶50本分）のおそれ

2. 現在までの対応について

- ・利水者（水道、農水）等への情報提供を実施中
- ・照明車を派遣済
- ・オイルフェンスの設置中
- ・河川水の採水・水質分析準備中

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 正明（内線205）
管理課長 齋藤 巧（内線331）