


融雪による防災情報（第1報）

摺上川ダム管理所では、融雪により洪水(毎秒100立方メートル以上)の発生が予想されることから、4月4日(金)6時00分に「災害対策支部」を設置し『注意体制』に入りました。
今後の情報に注意して下さい。

1. 摺上川ダムの現在の状況

4月4日 6時00分現在のダムの状況は以下のとおりです。

- ・ダム貯水位： 標高 292.8 メートル
- ・ダム流入量： 毎秒 87 立方メートル
- ・ダム放流量： 毎秒 7 立方メートル(発電等のための放流含む。)
- ・ダム調節量： 毎秒 80 立方メートル
- ・流域平均時間雨量： 2.6 ミリメートル(4月4日 5時～4月4日 6時)
- ・流域平均累計雨量： 33.0 ミリメートル(4月3日16時00分～4月4日 6時00分)



※ダムの最新データについては、摺上川ダムホームページの「リアルタイムデータ」をご覧ください。

2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害はありません。

問い合わせ先		
国土交通省	東北地方整備局	摺上川ダム管理所
所長	本田 英則	
管理係長	遠藤 盛茂	
TEL	024-596-1275	
FAX	024-596-1274	