


低気圧及び融雪の影響に伴う防災情報（第1報）

摺上川ダム管理所では、低気圧及び融雪の影響に伴い洪水（毎秒100立方メートル以上）の発生が予想されることから、3月10日（火）0時30分に「災害対策支部」を設置し『注意体制』に入りました。
今後の情報に注意して下さい。

1. 摺上川ダムの現在の状況

3月10日0時30分現在のダムの状況は以下のとおりです。

- ・ダム貯水位： 標高 283.18 メートル
- ・ダム流入量： 毎秒 70 立方メートル
- ・ダム放流量： 毎秒 7 立方メートル（発電等のための放流含む。）
- ・ダム調節量： 毎秒 63 立方メートル
- ・流域平均時間雨量： 7.4 ミリメートル（3月9日23時～10日0時）
- ・流域平均累計雨量： 35.2 ミリメートル（3月9日17時～10日0時）



※ダムの最新データについては、摺上川ダムホームページの「リアルタイムデータ」をご覧ください。

2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害はありません。

| 問い合わせ先 | | |
|--------|--------------|----------|
| 国土交通省 | 東北地方整備局 | 摺上川ダム管理所 |
| 所長 | 本田 英則 | |
| 管理係長 | 遠藤 盛茂 | |
| TEL | 024-596-1275 | |
| FAX | 024-596-1274 | |